

753/754

Documenting Process Calibrator

Bedienungshandbuch

BEFRISTETE GARANTIEBESTIMMUNGEN UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Fluke gewährleistet, dass dieses Produkt für die Dauer von drei Jahren ab dem Kaufdatum frei von Material- und Fertigungsdefekten bleibt. Diese Garantie gilt nicht für Sicherungen, Einwegbatterien oder Schäden durch Unfälle, Vernachlässigung, Missbrauch, Modifikation, Verunreinigung oder abnormale Betriebsbedingungen oder unsachgemäße Handhabung. Die Verkaufsstellen sind nicht dazu berechtigt, diese Gewährleistung im Namen von Fluke zu erweitern. Um die Garantieleistung in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich an das nächstgelegene Fluke-Dienstleistungszentrum, um Informationen zur Rücksendeautorisierung zu erhalten, und senden Sie das Produkt anschließend mit einer Beschreibung des Problems an dieses Dienstleistungszentrum.

DIESE GEWÄHRLEISTUNG STELLT DEN EINZIGEN UND ALLEINIGEN RECHTSANSPRUCH AUF SCHADENERSATZ DAR. ES WERDEN KEINE WEITEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZIERTEN RECHTSANSPRÜCHE, Z. B. EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ERTEILT. FLUKE ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR SPEZIELLE, INDIREKTE, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN ODER VERLUSTE, DIE AUF BELIEBIGER URSACHE ODER RECHTSTHEORIE BERUHEN. Weil einige Staaten oder Länder den Ausschluss oder die Einschränkung einer implizierten Gewährleistung sowie von Begleit- oder Folgeschäden nicht zulassen, ist diese Gewährleistungsbeschränkung möglicherweise für Sie nicht gültig.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
USA

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
Niederlande

Inhaltsverzeichnis

Titel	Seite
Einführung	1
Kontaktaufnahme mit Fluke.....	1
Sicherheitsinformationen.....	2
Standardausrüstung.....	5
Funktionen	8
Erste Schritte.....	10
Betriebsfunktionen.....	12
Ein-/Ausgangsbuchsen.....	12
Tasten	14
Anzeige	17
Riemen und Ständer.....	20
Der Akku	21
Aufladen des Akkus.....	21
Akkuladestatus	22
Akkulebensdauer.....	22

Akkulebensdauer schonen	24
Das Akkuladegerät	24
Anzeigesprachen	25
Anzeigenintensität	25
Datum und Zeit	25
Hintergrundbeleuchtung	27
Individualisieren des Produkts	27
Measure-Modus	28
Messungsbereiche	28
Messung elektrischer Parameter	29
Durchgangsprüfung	31
Druckmessung	31
Temperaturmessung	35
Verwendung von Thermoelementen	35
Widerstandstemperaturfühler (RTDs)	38
Messskala	42
Transmitter mit linearer Ausgabe	42
Quadratische Funktion	42
Messen von kundenspezifischen Einheiten oder Verwenden als Quelle	43
Einsatz der 700-IV Nebenschlusseinrichtung	43
Glätten von Messwerten	44
Stromausgabe	44
Verwenden elektrischer Parameter als Quelle	44
4 bis 20 mA Transmittersimulation	47
Versorgung mit Schleifenstrom	49
Quellen von Druck	51
Simulieren von Thermoelementen	54
Simulieren von RTDs	55
Verwenden von Temperatur als Quelle mit Hilfe einer Hart Scientific Drywell	58

Quellenskala.....	60
Transmitter mit linearer Ausgabe.....	60
Quadratwurzel-Prozessvariablen.....	60
Schrittweises oder gleichmäßiges Anpassen der Ausgabewerte	61
Verwendung manueller schrittweiser Anpassung	61
Verwendung automatischer Schritte	61
Gleichmäßige Anpassung der Ausgabe	62
Gleichzeitiges Messen und Quellen	65
Kalibrierung von Prozessinstrumenten.....	68
Erstellen von Testdaten (vor Kalibrierung)	68
Transmitterjustierung.....	73
Erstellen der Testdaten (nach Kalibrierung)	74
Testkommentare.....	74
Kalibrieren eines Differenzdruckinstruments	74
Schalterkalibrierung.....	75
Transmitter-Modus	78
Speicheroperationen	79
Speichern von Ergebnissen.....	79
Durchsehen des Speichers	82
Protokollieren von Daten	82
Aufzeichnen des Minimal- und Maximalwerts einer Messung	85
Ausführen einer Computer-Prozedur.....	86
Löschen des Speichers	86
Der Taschenrechner.....	86
Speichern in und Abrufen aus Registern	87
Setzen des Quellenwerts mittels Taschenrechner.....	87
Kurzanleitungen	87
Kommunikation mit einem PC	100
Wartung.....	100

Akkuwechsel	100
Reinigung des Produkts	100
Daten der letzten Kalibrierung	101
Bei Problemen	101
Kalibrierung oder Reparatur im Servicezentrum	101
Kundenseitig auswechselbare Teile	101
Zubehör	103
Spezifikationen	105
Allgemeine Spezifikationen	105
Umgebungsspezifikationen	105
Normen und Zulassungen	106
Ausführliche Spezifikationen	106
mV-Messung Gleichstrom	106
Gleichspannungsmessung	107
Wechselspannungsmessung	107
Gleichstrommessung	108
Widerstandsmessung	108
Kontinuitätstests	108
Frequenzmessung	109
±Gleichspannungsausgang	109
+Gleichstromquelle	110
+Gleichstrom simulieren (externer Schleifenstrom)	110
Widerstandserzeugung (Quellen)	110
Frequenzerzeugung (Quellen)	111
Temperatur, Thermoelemente	112
Temperatur, Widerstandstemperaturfühler	114
Schleifenstrom	115

Tabellen

Tabelle	Titel	Seite
1.	Symbole	4
2.	Übersicht: Meß- und Quellenfunktionen	9
3.	Ein-/Ausgangsbuchsen und Anschlüsse	12
4.	Tasten	15
5.	Elemente einer typischen Anzeige	19
6.	Typische Lebensdauer von Akkus.....	22
7.	Unterstützte Thermoelement-Typen	36
8.	Unterstützte RTD-Typen.....	38
9.	Gleichzeitige MEASURE/SOURCE-Funktionen ohne Stromschleife	66
10.	Gleichzeitige MEASURE/SOURCE-Funktionen mit Stromschleife.....	67
11.	Dauer – Grenzwerte	83
12.	Ersatzteile.....	102

Abbildungsverzeichnis

Abbildung	Titel	Seite
1.	Standardausrüstung	6
2.	Steckbrückenverbindungen	11
3.	Beispiel: Messen/Quellen	11
4.	Ein-/Ausgangsbuchsen und Anschlüsse	13
5.	Tasten	14
6.	Elemente einer typischen Anzeige	18
7.	Verwendung des Ständers und Riemenanbringung	20
8.	Entfernen des Akkus und Verwendung des Ladegeräts	23
9.	Uhrzeit- und Datumsanzeige	26
10.	Bearbeiten des Datumsformats	26
11.	Individualisieren des Produkts	28
12.	Anschlüsse beim Messen elektrischer Parameter	30
13.	Einfaches Druckmodul und Differenzdruckmodul	32
14.	Anschlüsse bei Druckmessung	34
15.	Temperaturmessung mit einem Thermoelement	37

16.	Korrekte Steckbrückenverwendung	40
17.	Temperaturmessung mit einem RTD	41
18.	Elektrische Quellenverbindungen	46
19.	Anschlüsse für die Simulation eines 4 bis 20 mA-Transmitters	48
20.	Verbindungen zur Versorgung mit Schleifenstrom	50
21.	Verbindungen zum Verwenden von Druck als Quelle	53
22.	Verbindungen zum Simulieren eines Thermoelements	56
23.	Verbindungen zum Simulieren eines RTDs	57
24.	Temperatur als Quelle mit Drywell verwenden	59
25.	Rampenbildschirm	63
26.	Überprüfen des Abschaltalarmschalters	64
27.	Measure und Source – Bildschirm	65
28.	Prozessinstrumentkalibrierung – Bildschirm	69
29.	Prozessinstrumentkalibrierung – Bildschirm	69
30.	Kalibrieren eines Thermoelement-Temperaturtransmitters	70
31.	Kalibrierungsparameter – Bildschirm	71
32.	Measure und Source-Bildschirm für Kalibrierung	72
33.	Fehlerzusammenfassung – Bildschirm	72
34.	Daten nach Kalibrierung – Bildschirm	74
35.	Schalter: Begriffe	75
36.	Gespeicherte Daten – Bildschirm	80
37.	Zusätzliche Dateneingabe – Bildschirm	80
38.	Alphanumerische Eingaben – Fenster	81
39.	Speicher durchsehen – Bildschirm	82
40.	Parameter für Datenprotokollierung – Bildschirm	82
41.	Anfang Aufzeichnung – Bildschirm	84
42.	Min Max – Bildschirm	85
43.	Kalibrierung Grafikaufzeichnung	88
44.	Messung Spannungsabfall	88

45.	Überwachen der Spannung und der Frequenz einer Wechselstromleitung	89
46.	Transmitterkalibrierung Strom-zu-Druck (S/D)	90
47.	Ausgangsstrom einer Transmittermessung	91
48.	Messung Messwiderstand	92
49.	Widerstand – Quelle	92
50.	Überprüfung eines Schalters	93
51.	Drehzahlmesser-Untersuchung	93
52.	Verbindung Analog- und HART-Drucktransmitter	94
53.	Transmitterkalibrierung mV in Strom	95
54.	Strömungsmesser Wirbelablösung – Prüfung	96
55.	HART- und Analog-RTD-Transmitter – Verbindungen	97
56.	Analog- und HART-Thermoelement-Transmitterverbindungen	98
57.	Transmitter HART- Nur Kommunikation	99

Einführung

Die 753 und 754 Documenting Process Calibrators (das Produkt) sind akkubetriebene, tragbare Instrumente, mit denen elektrische und physische Parameter gemessen und als Quelle verwendet werden. Außerdem bietet der 754 grundlegende HART[®]-Kommunikationsfunktionen, wenn er zusammen mit HART-fähigen Sendern verwendet wird. In der *754 HART-Modus-Bedienungsanleitung* finden Sie Anweisungen zur Verwendung der HART-Kommunikationsfunktion.

Mithilfe des Produkts können Prozessinstrumente kalibriert und geprüft und außerdem durchgeführte Arbeiten dokumentiert und Fehler behoben werden.

Hinweis

In allen Abbildungen in dieser Anleitung wird der 754 dargestellt.

Kontaktaufnahme mit Fluke

Eine der folgenden Telefonnummern wählen, um Fluke zu kontaktieren:

- Technischer Support USA:
1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)
- Kalibrierung/Instandsetzung USA:
1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)
- Kanada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
- Europa: +31 402-675-200
- Japan: +81-3-3434-0181
- Singapur: +65-738-5655
- Weltweit: +1-425-446-5500

Oder besuchen Sie die Website von Fluke unter www.fluke.com.

Gehen Sie zur Produktregistrierung auf <http://register.fluke.com>.

Um die aktuellen Ergänzungen des Handbuchs anzuzeigen, zu drucken oder herunterzuladen, besuchen Sie <http://us.fluke.com/usen/support/manuals>.

Die neueste Testversion der Software *DPCTrack2* kann von www.fluke.com/DPCTrack heruntergeladen werden. Weitere Informationen befinden sich unter „Kommunikation mit einem PC“.

Zubehör zu 753/754 ist bei www.fluke.com/process_acc erhältlich.

Sicherheitsinformationen

Die Anzeige einer **Warnung** signalisiert Bedingungen und Ereignisse, die für den Benutzer gefährlich sein könnten.

Die Anzeige eines **Vorsichtshinweises** signalisiert Bedingungen und Ereignisse, die das Produkt oder das zu testende Gerät beschädigen könnten.

Warnung

Um Personenschäden zu vermeiden, darf dieses Gerät nur gemäß Gebrauchsanweisung eingesetzt werden. Andernfalls kann der Schutz, den das Gerät bietet, beeinträchtigt werden.

Zur Vermeidung von Stromschlag, Brand oder Verletzungen sind folgende Hinweise zu beachten:















- Vor Inbetriebnahme des Produkts alle Sicherheitsinformationen lesen.
- Alle Anweisungen sorgfältig durchlesen.
- Für die Messung ausschließlich die korrekte Messkategorie (CAT) und Spannung sowie für die Stromstärke spezifizierte Messfühler, Messleitungen und Adapter verwenden.
- Der Akku muss fest eingerastet sein, bevor das Produkt betrieben wird.

- Um falsche Messungen zu vermeiden, muss der Akku ausgetauscht werden, wenn ein niedriger Ladezustand angezeigt wird.
- Zwischen beliebigen Anschlüssen bzw. zwischen Anschlüssen und Masse niemals eine höhere Spannung als die angegebene Nennspannung anlegen.
- Den Betrieb auf die angegebene Messkategorie, Spannung bzw. Nennstromstärke beschränken.
- Die Spezifikation der Messkategorie (CAT) der am niedrigsten spezifizierten Komponente eines Produkts, Messfühlers oder Zubehörs nicht überschreiten.
- Zuerst eine bekannte Spannung messen, um die einwandfreie Funktion des Produkts zu prüfen.
- Keine Spannungen > 30 V AC Effektivspannung, 42 V AC Spitzenspannung oder 60 V DC berühren.
- Das Produkt nicht in der Nähe von explosiven Gasen, Dämpfen oder in dunstigen oder feuchten Umgebungen verwenden.
- Das Produkt nicht ausschalten und nicht verwenden, wenn es beschädigt sein sollte.

- Das Produkt nicht verwenden, wenn es nicht richtig funktioniert.
- Die Finger immer hinter der Griffbegrenzung der Messspitze halten.
- Alle Messfühler, Messleitungen und sämtliches Zubehör entfernen, die nicht für die Messung erforderlich sind.
- Nur Messfühler, Messleitungen und Zubehör verwenden, die dieselbe Messkreiskategorie, Spannung und Nennstromstärke wie das Produkt aufweisen.
- Die Masseleitung immer vor der spannungsführenden Leitung anschließen und die spannungsführende Leitung immer vor der Masseleitung abklemmen.
- Nur Stromsensoren, Messleitungen und Adapter verwenden, die im Lieferumfang des Produkts enthalten sind.
- Die Messfühler nicht an eine Spannungsquelle halten, wenn die Messleitungen mit Stromklemmen verbunden sind.
- Nur Kabel mit den korrekten Spannungsspezifikationen verwenden.
- Die Messleitungen nicht verwenden, wenn sie beschädigt sind. Die Messleitungen auf beschädigte Isolierung und freiliegendes Metall untersuchen oder aber wenn die Verschleißanzeige aufleuchtet. Kontinuität der Messleitungen prüfen.
- Vor Verwendung des Produkts das Gehäuse untersuchen. Nach Rissen oder herausgebrochenem Kunststoff suchen. Insbesondere auf die Isolierung um die Buchsen herum achten.

Die auf dem Produkt und in vorliegender Bedienungsanleitung verwendeten Symbole werden in Tabelle 1 erklärt.


Tabelle 1. Symbole

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	Erde, Masse		Gemeinsamer Eingangs-Potentialausgleichleiter (LO).
	AC – Wechselstrom (Alternating Current)		Entspricht den maßgeblichen nordamerikanischen Standards der Sicherheitstechnik.
	DC – Gleichstrom (Direct Current)		Übereinstimmung mit den Richtlinien der Europäischen Union.
	Gefahr. Wichtige Informationen. Siehe Handbuch.		Druck
	Gefährliche Spannung. Stromschlaggefahr.		Dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Recycling-Informationen sind auf der Website von Fluke zu finden.
	Anlegen bzw. Entfernen gefährlicher stromführender Leiter ist erlaubt.		Entspricht den maßgeblichen australischen Standards.
	Doppelt isoliert		Deutsche Zertifizierungsstelle.
CAT II	CAT II-Geräte sind so konzipiert, dass sie gegen Spannungsspitzen durch stromverbrauchende Geräte (z. B. Fernseher, PCs, tragbare Werkzeuge und andere Haushaltsgeräte) schützen, die über eine Festinstallation versorgt werden.		

Standardausrüstung


Unten sind die mit dem Produkt gelieferten Gegenstände aufgeführt. Sie sind außerdem in Abbildung 1 dargestellt. Falls das Produkt beschädigt ist oder bestimmte Teile fehlen, sollte der zuständige Fachhändler unverzüglich informiert werden.

- Akku mit integriertem/r Ladegerät/Spannungsversorgung und internationalen Adaptern.
- In mehreren Sprachen gedrucktes *753/754-Einleitungshandbuch*
- *753/754-Handbuch-CD* mit mehrsprachigen Benutzerhandbüchern
- Drei Sets TP220-1-Prüfspitzen
- Drei Sets industrielle 75X-Messleitungen mit stapelbaren Enden
- Drei Paar 754-Krokodilklemmen-Sets (verlängerte Zähne)
- Zwei Sets AC280 Suregrip Hakenklemmen (rot und schwarz)
- Justierbarer Schnellauslöseriem
- Steckbrücke für Dreileiter-RTD-Messverbindungen
- USB-Kabel: 1,8 m Typ A bis Typ Mini-B
- HART-Kommunikationskabel (754)
- Kalibrierungshandbuch (auf der Fluke-Website erhältlich)
- Muster der *DPCTrack2*-Anwendungssoftware
- Auf NIST zurückführbares Kalibrierungszertifikat
- TC-Eingangskappe



gkv01f.eps

Abbildung 1. Standardausrüstung



gkv02f.eps

Abbildung 1: Standardausrüstung (cont)











Funktionen

Eine Zusammenfassung der vom Produkt bereitgestellten Funktionen ist in Tabelle 2 dargestellt. Zu den weiteren Funktionen gehören:

- Analoganzeige zum einfachen Ablesen der Messwerte, wenn die Eingänge instabil sind.
- Lokalisierte Anzeige (5 Sprachen). Siehe „Anzeigesprachen“.
- Thermoelement (TC) mit Ein-/Ausgangsbuchse und internem Isothermalblock mit automatischer Temperaturkompensation an der Verbindungsstelle (Referenztemperatur). Oder manuelles Aufzeichnen einer externen Temperaturreferenz.
- Speicherung von Testergebnissen.
- Datenaufzeichnung. Automatisches Aufzeichnen von bis zu 8.000 Datenpunkten.
- Eine USB-Computerschnittstelle zum Hoch- bzw. Herunterladen von Prozeduren, Listen und Ergebnissen.
- Automatisch ablaufende Kalibrierungsprozeduren für Transmitter und Grenzwertschalter; dazu wird die Fensterteilung MEASURE/SOURCE verwendet.
- Transmitter-Modus, in welchem das Produkt für die Emulation der Funktionen eines Prozessinstruments konfiguriert werden kann.
- Rechnerfunktion mit Quadratwurzelfunktion und zugänglichen Registern, die Mess- und Quellenwerte enthalten.
- Glättungsfunktion für die zuletzt gemessenen Werte. Diese Darstellung ist auf der Anzeige mit einem entsprechenden Anzeiger versehen.
- Darstellung der Meßwerte in technischer Notation, Skalenprozenten oder der quadratischen Funktion folgend, beziehungsweise gemäß benutzerdefinierten Einheiten.
- Min/Max-Funktion erfasst gemessene Extremwerte und zeigt diese an.
- Festlegen der Quellenfunktion auf technische Notation, Skalenprozente, quadratische Funktion oder kundenspezifische Einheiten.
- Manuelle oder automatische Schrittfunktion. Rampenfunktion am Ausgang zum Prüfen von Grenzwertschaltern. Die Ausschalterkennung reagiert bei einer 1 V-Veränderung oder bei Kontinuitätsveränderung (offen oder kurzgeschlossen) von einem Rampenschritt zum nächsten.

753/754-Kalibrierungshandbuch von der Fluke-Website heruntergeladen, um weitere Informationen zu Leistungsprüfungen und Kalibrieranweisungen zu erhalten.

Tabelle 2. Übersicht: Meß- und Quellenfunktionen

Funktion	Messen	Source
 V Gleichspannung	0 V bis ± 300 V	0 V bis ± 15 V (10 mA max)
 V Wechselspannung	0,27 V bis 300 V eff., 40 Hz bis 500 kHz	Als Quelle nicht verfügbar
 Frequenz	1 Hz bis 50 kHz	0,1 V bis 30 V Spitze-zu-Spitze Sinuswelle oder 15 V Spitzen-Rechteckwelle, 0,1 Hz bis 50 kHz Sinuswelle, 0,01 Hz Rechteckwelle
 Widerstand	0 Ω bis 10 k Ω	0 Ω bis 10 k Ω
 Gleichstrom (DC)	0 mA bis 100 mA	0 bis 22 mA, als Quelle oder Senke verwenden
 Durchgang	Signalton + Wort kurz zeigen Kontinuität an	Als Quelle nicht verfügbar
 Thermoelement	Typen E, N, J, K, T, B, R, S, C, L, U, BP oder XK	
 Widerstandstemperaturfühler (RTD) (2L, 3L, 4L)	100 Ω Platin (3926) 100 Ω Platin (385) 120 Ω Nickel (2) 200 Ω Platin (385) 500 Ω Platin (385) 1000 Ω Platin (385) 10 Ω Kupfer (427) 100 Ω Platin (3916)	
 Druck	^[1] 29 Module von 0 bis 1 Zoll H ₂ O (250 kPa) bis 0 bis 10.000 psi (69.000 kPa)	
 Loop Power (Schleifenstrom)	26 V	
[1] Druckerzeugung mittels externer Handpumpe oder einer anderen Quelle.		






Erste Schritte


⚠⚠ Warnung

Zur Vermeidung von Stromschlag, Brand oder Verletzungen sind folgende Hinweise zu beachten:

- **Zur Strommessung die Stromversorgung unterbrechen, bevor das Produkt an den Stromkreis angeschlossen wird. Das Produkt mit dem Stromkreis in Reihe schalten.**
- **Kein freiliegendes Metall von Bananensteckern berühren; es können tödliche Spannungen anliegen.**
- **Vor dem Messen von Widerstand oder Kontinuität den Stromkreis vom Netz trennen und alle Hochspannungskondensatoren entladen.**


Es folgt eine kurze Erste-Schritte-Übung:

1. Nachdem das Produkt ausgepackt ist, den Akku acht Stunden lang laden (falls der Akku sich außerhalb des Produkts befindet, fünf Stunden lang laden). Weitere Informationen unter „Der Akku“. Der Akku wird nur geladen, wenn das Produkt ausgeschaltet ist.
2. Spannungsausgang mit Spannungseingang verbinden. Dazu das linke Buchsenpaar (V Ω RTD SOURCE) mit dem rechten Buchsenpaar (V MEASURE) verbinden. Siehe Bild 2.
3.  drücken, um das Produkt einzuschalten. Gegebenenfalls die Helligkeit der Anzeige justieren. Siehe „Helligkeit der Anzeige“. Das Produkt befindet sich nach dem Einschalten in der Funktion zum Messen von Gleichspannung und misst die Eingänge an den Anschlussbuchsen des V MEASURE-Paars.
4.  drücken, um den SOURCE-Bildschirm anzuzeigen. Das Produkt misst immer noch die Gleichspannung. Der aktive Messwert befindet sich oben in der Anzeige.
5.  drücken, um Gleichspannung auszuwählen. Auf dem Tastenfeld 5 und  drücken, um 5.0000 V Gleichstrom als Quelle zu verwenden.
6. Durch Drücken von  wird die Fensterteilung aktiviert, d. h. die gleichzeitige Anzeige von MEASURE- und SOURCE-Modus. Das Produkt verwendet gleichzeitig Gleichstromspannung als Quelle und misst diese. Die Messwerte werden oben in der Anzeige dargestellt und der Wert der aktiven Quelle unten, wie in Abbildung 3 zu sehen.



gks03f.eps

Abbildung 2. Steckbrückenverbindungen



gkv04s.bmp

Abbildung 3. Beispiel: Messen/Quellen

Betriebsfunktionen

Ein-/Ausgangsbuchsen

In Abbildung 4 sind die Eingangs- und Ausgangsbuchsen und Anschlüsse dargestellt. Die Tabelle 3 erklärt den Gebrauch dieser Buchsen.


Tabelle 3. Ein-/Ausgangsbuchsen und Anschlüsse

Nr.	Name	Beschreibung
①	HART-Buchse (nur 754)	Verbindet das Produkt mit HART-Geräten.
②	Druckmodulanschluss	Verbindet das Produkt mit einem Druckmodul.
③	TC-Ein-/Ausgang	Buchse zum Messen oder Simulieren von Thermoelementen. Buchse verlangt Thermoelement-Ministecker (polarisiert mit flachen Polen; 7,9 mm Polmitte zu Polmitte).
④,⑤	⚠ MEASURE V Buchsen	Eingänge zum Messen von Spannung, Frequenz oder 3- und 4-Leiter-RTDs (Resistance Temperature Detectors / Widerstandstemperaturfühler).
⑥,⑦	⚠ SOURCE mA, MEASURE mA Ω RTD Buchsen	Buchsen für die Verwendung von Strom als Quelle bzw. zu dessen Messung, zum Messen von Widerstand und RTDs und für die Bereitstellung von Schleifenstrom.
⑧,⑨	⚠ SOURCE V Ω RTD Buchsen	Ausgangsbuchsen für die Verwendung von Spannung, Widerstand und Frequenz als Quelle und zum Simulieren von RTDs.
⑩	Buchse für Akkuladegerät	Buchse für Akkuladegerät/universelle Spannungsversorgung (im gesamten Handbuch als Akkuladegerät bezeichnet). Das Akkuladegerät bei Werkbankanwendungen und Vorhandensein eines Wechselstromanschlusses verwenden.
⑪	USB-Anschluss (Typ 2)	Verbindet das Produkt mit einem USB-Anschluss an einem PC.

Tasten

In Abbildung 5 sind die Tasten des Produkts dargestellt, und in Tabelle 4 wird deren Funktion erläutert. Die Softkeys sind die vier blauen Tasten (F1-F4) unterhalb der Anzeige. Die Funktionen dieser Softkeys werden durch die Bezeichner bestimmt, die während des Betriebs unmittelbar über den Softkeys angezeigt werden. Softkey-Bezeichner sowie andere Texte, die auf der Anzeige erscheinen, sind in diesem Handbuch in Fettschrift gedruckt. Zum Beispiel:

Auswahl.



gks06f.eps

Abbildung 5. Tasten

Tabelle 4. Tasten




















Nr.	Taste	Beschreibung
①		Schaltet das Gerät ein und aus.
②		Wählt Messen oder Quellen von Strom (mA). Das Ein- und Ausschalten einer Schleife wird im Einstellmodus eingerichtet.
③		Wählt die Gleichspannungsfunktion im MEASURE-Modus oder im SOURCE-Modus.
④		Wählt Mess- oder Quellenfunktionen für TC (Thermoelemente) oder RTD (Widerstand-Temperatur-Detektoren).
⑤		Wählt Druckmessung oder Quellenfunktion.
⑥	   	Softkeys. Führt die Funktion aus, die unmittelbar über dem Softkey auf der Anzeige angegeben ist.
⑦		Justiert die Intensität der Hintergrundbeleuchtung (drei Stufen).
⑧		Aktiviert beziehungsweise verlässt den Einstellmodus zum Ändern von Betriebsparametern.
⑨	 	(754) Hin- und Herschalten zwischen HART-Kommunikationsmodus und Analogbetrieb. Im Taschenrechnermodus stellt diese Taste die Quadratwurzelfunktion zur Verfügung. (753) Justiert den Messbereich des Produkts.


Tabelle 4. Tasten (Forts.)

Nr.	Taste	Beschreibung
⑩		<p>⬆ oder ⬇ drücken, um die Anzeigenintensität zu erhöhen. ⬇ oder ⬆ drücken, um die Intensität zu verringern (sieben Stufen).</p> <p>Auswählen aus angezeigten Listen.</p> <p>Erhöhen oder Senken des Ausgangspegels beim schrittweisen Vorgehen.</p> <p>Stellt im Taschenrechnermodus arithmetische Funktionen (+ - ÷ ×) zur Verfügung.</p>
⑪		<p>Löscht eine noch nicht abgeschlossene Eingabe oder fordert im SOURCE-Modus einen Ausgabewert an. Setzt bei Verwendung eines Druckmoduls den Anzeiger des Moduls auf Null.</p>
⑫		<p>Vervollständigt einen numerischen Eintrag, wenn ein Quellwert festgelegt wird bzw. bestätigt eine Wahl aus der Liste. Agiert im Taschenrechnermodus als arithmetischer Operator Gleichheitszeichen (=).</p>
⑬		<p>Schaltet im MEASURE-Modus zwischen Widerstand und Kontinuität hin und her oder wählt die Widerstandsfunktion im SOURCE-Modus.</p>
⑭		<p>Schaltet im MEASURE-Modus zwischen Wechselspannungs- und Frequenzfunktionen hin und her oder wählt Frequenzausgabe im SOURCE-Modus.</p>
⑮	Numerisches Tastenfeld	Für numerische Einträge.
⑯		Hin- und Herschalten des Produkts zwischen MEASURE-, SOURCE- und MEASURE/SOURCE-Modus.

Anzeige

Abbildung 6 und Tabelle 5 zeigen eine typische Anzeige. Es handelt sich dabei um eine Anzeige im MEASURE-Modus. Am oberen Rand der Anzeige wird **Source aus** dargestellt. In diesem Anzeigebereich wird dargestellt, was im anderen Modus (SOURCE oder MEASURE) geschieht. Die übrigen Elemente der Anzeige sind:

- **Statuszeile:** Enthält Datum und Uhrzeit, den jeweiligen Status der Stromschleife, des Batterieschoners und des Zeitgebers für die Hintergrundbeleuchtung. Die entsprechenden Parameter können im Einstellmodus eingerichtet werden. Außerdem werden der ausgewählte HART-Kanal (falls HART aktiviert ist; nur 754) sowie Symbole für schwachen Akku und aktivierte Hintergrundbeleuchtung angezeigt.
- **Moduskennzeichner:** Zeigt an, ob sich das Produkt im MEASURE- oder SOURCE-Modus befindet. Beim Arbeiten mit Fensterteilung (gleichzeitiges Anzeigen von MEASURE- und SOURCE-Modus) enthalten beide Fenster einen Moduskennzeichner.
- **Messwert:** Zeigt den Messwert an. Die Maßeinheit ist abhängig von der entsprechenden Einstellung (technische Notation, Skalenprozente).
- **Bereichsstatus:** Zeigt den momentan benutzten Bereich an und ob die automatische Bereichswahl eingeschaltet ist.
- **Kennzeichner für kundenspezifische Maßeinheit:** Signalisiert, dass die angezeigte Maßeinheit durch den Kunden/Benutzer definiert wurde. Die Originaleinheit der Mess- oder Quellenfunktion wird nicht angezeigt.
- **Sekundärwert:** Gibt den Wert der Mess- oder Quellenfunktion in der Originaleinheit an, wenn Skalierung oder eine kundenspezifische Maßeinheit aktiviert ist.



gks07c.eps


Abbildung 6. Elemente einer typischen Anzeige

Tabelle 5. Elemente einer typischen Anzeige

Nr.	Beschreibung
①	Uhrzeit- und Datumsanzeige
②	HART-Anzeiger
③	Schleifenstromanzeiger
④	Akkuanzeige
⑤	Hintergrundbeleuchtungsanzeiger
⑥	Quellenstatus
⑦	Ungeglätteter (unbeständiger) Anzeiger
⑧	Anzeige kundenspezifische Einheiten
⑨	Sekundärwert
⑩	Softkey-Beschriftungen
⑪	Gemessener Wert
⑫	Modusanzeiger
⑬	Statusleiste

Riemen und Ständer

Nach Auspacken des Produkts den Trageriemen wie in Abbildung 7 gezeigt anbringen. Die Riemen können bei Bedarf justiert werden, um das Produkt an eine stabile Halterung zu hängen. In Abbildung 7 wird außerdem gezeigt, wie der Ständer geöffnet wird, um das Produkt für die Verwendung auf der Werkbank in einen optimalen Blickwinkel zu bringen.



gks8f.eps

Abbildung 7. Verwendung des Ständers und Riemenanbringung

Der Akku

⚠ Vorsicht

Sicherer Betrieb und Wartung des Geräts:

- Zellen oder Akkus nicht in einem Behälter aufbewahren, in dem die Klemmen kurzgeschlossen werden können.
- Sollte der Akku ausgelaufen sein, das Produkt vor der Verwendung reparieren.
- Wenn das Produkt über längere Zeit nicht verwendet wird, müssen die Akkus entfernt werden, da sie sonst auslaufen und das Produkt beschädigen können.
- Das Akkuladegerät mit der Steckdose verbinden, bevor das Produkt verwendet wird.
- Zum Laden des Akkus ausschließlich von Fluke zugelassene Netzadapter verwenden.
- Die Zellen und Batterieblöcke sauber und trocken halten. Verschmutzte Anschlüsse mit einem trockenen, sauberen Tuch reinigen.
- Die Akkuklemmen nicht miteinander kurzschließen.

⚠ Warnung

Zur Vermeidung von Verletzungen sind folgende Hinweise zu beachten:

- Batteriezellen und Akkublöcke weder Hitze noch Feuer aussetzen. Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Akkuzellen und -blöcke nicht zerlegen oder quetschen.
- Den Akku nicht zerlegen.
- Akkus enthalten gefährliche Chemikalien, die Verbrennungen verursachen oder explodieren können. Bei Kontakt mit Chemikalien diese mit Wasser abwaschen und ärztlichen Rat suchen.

Aufladen des Akkus



Vor der ersten Verwendung des Produkts den Akku aufladen.

Aufladen des Akkus im Produkt:

1. Das Produkt ausschalten.
2. Das Akkuladegerät mit dem Produkt verbinden und dieses ausgeschaltet lassen. Der Akku wird nur geladen, wenn das Produkt ausgeschaltet ist.

Wenn der Akku sich in dem Produkt befindet, wird er in acht Stunden vollständig geladen. Siehe Abbildung 8.

Aufladen des Akkus außerhalb des Produkts:

1. Produkt mit der Anzeige nach unten hinlegen.
2. Die Akkusperre mit einem Flachkopfschraubendreher von  (gesperrt) in  (entsperrt) drehen.
3. Den Akku herausnehmen.
4. Das Akkuladegerät mit dem Eingang verbinden. Befindet sich der Akku außerhalb des Produkts, wird er in fünf Stunden aufgeladen.

Hinweis

Optional ist ein 12-Volt-Akkuladegerät für das Auto erhältlich. Siehe „Zubehör“.

Akkuladestatus


Anhand dieser beiden Methoden lässt sich feststellen, ob der Akku aufgeladen ist:

- Durch das Balkendiagramm der Akkuanzeige auf der Anzeige.
- Durch den Akkuladeanzeiger auf dem Akku.

Der Akkuladeanzeiger ist zu sehen, wenn der Akku sich außerhalb des Produkts befindet. Wenn der Akku aus dem Produkt entfernt und vom Ladegerät getrennt wurde, die Taste unterhalb des Akkuladeanzeigers drücken. Mit beständig grün leuchtenden LEDs wird der Ladezustand des Akkus angezeigt. Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn alle LEDs leuchten.

Das Ladegerät mit dem Akku verbinden und die Taste unterhalb des Akkuladeanzeigers drücken. Die LEDs blinken, um den Ladezustand anzuzeigen, zeigen aber auch an, dass der Akku geladen wird. Während der Akku geladen wird, blinkt die LED und bewegt sich im Akkuladeanzeiger nach oben.

Akkulebensdauer

Das Balkendiagramm der Akkuanzeige  ist oben rechts auf der Anzeige zu sehen.


In Tabelle 6 wird die typische Betriebszeit für einen neuen, vollständig aufgeladenen Akku angezeigt. Die Produktleistung wird gemäß Spezifikation garantiert, bis angezeigt wird, dass der Akku entladen ist (). Informationen zum Ersetzen des Akkus befinden sich unter Ersetzen des Akkus“.

Tabelle 6. Typische Lebensdauer von Akkus

Betriebsmodi	Hintergrundbeleuchtung schwach	Hintergrundbeleuchtung stark
Ununterbrochenes Messen	13 Stunden	12 Stunden
Ununterbrochenes Messen und gleichzeitiges Nutzen der Quellenfunktion mit eingeschalteter Stromschleife	7 Stunden	6 Stunden
Betrieb mit zeitweiligen Unterbrechungen	>16 Stunden	>16 Stunden











Abbildung 8. Entfernen des Akkus und Verwendung des Ladegeräts


gks9f.eps

Akkulebensdauer schonen

Mit der optionalen Funktion Autom. Batterieschoner wird das Produkt nach einer festgelegten Leerlaufzeit ausgeschaltet. Die Standardeinstellung ist Die Einstellung voraus . t verwendet wird. **Off.** The setting is kept after the Product power is off. Auto Battery Save operates the same when the battery charger is used.

Einschalten der Funktion Autom. Batterieschoner:

1.  drücken.
2.  drücken, um **Aus** zu markieren, das auf **Autom. Batterieschoner** folgt.
3.  oder den Softkey **Auswahl** drücken.
4.  drücken, um **Ein** zu markieren, und dann  drücken.
5. Wenn der in der Anzeige gezeigte Zeitgeber zum Ausschalten verwendet werden soll, Aktion beenden. Den Softkey **Fertig** drücken, um den Einstellmodus zu verlassen und Schritt 6 und alle folgenden auszulassen.
6. Soll der Zeitgeber zum Ausschalten geändert werden,  drücken, und dann den Zeitgeber rechts von **Autom. Batterieschoner** auswählen.
7.  oder den Softkey **Auswahl** drücken.

8. Den Zeitgeber zum Ausschalten in Minuten eingeben (erlaubter Bereich: 1 bis 120 Minuten).
9. Den Softkey **Fertig** drücken.
10. Den Softkey **Fertig** oder  drücken, um den Einstellmodus zu verlassen.

Das Akkuladegerät

Vorsicht

Um Schäden am Produkt zu vermeiden, nur den mit dem Produkt gelieferten Akku verwenden: Fluke-Modell BP7240, Teilenummer 4022220.

Wenn Wechselstrom zur Verfügung steht, kann das Akkuladegerät verwendet werden, um das Produkt mit Energie zu versorgen und die Akkuleistung zu schonen. Wenn der Akku sich im Produkt befindet, wird er nur aufgeladen, wenn das Produkt ausgeschaltet ist. Beim Kalibrieren eines Geräts werden beste Ergebnisse erzielt, wenn der Strom dem Akku entnommen wird.

Optional ist ein 12-V-Autoadapter erhältlich, mit dem der Akku außerhalb des Produkts aufgeladen werden kann. Siehe „Zubehör“.

Anzeigesprachen

Das Produkt kann die Informationen in fünf Sprachen anzeigen:

- Englisch
- Französisch (Europa)
- Italienisch
- Deutsch
- Spanisch

Ändern der Anzeigesprache:

1. **SETUP** drücken.
2. **F3** zweimal drücken.
3. **▼** dreimal drücken.
4. **ENTER** drücken.
5. **▲** oder **▼** drücken, um die Sprachauswahl zu markieren.
6. **ENTER** drücken, um die Sprachauswahl zu bestätigen.
Diese Sprache wird beim Einschalten standardmäßig angezeigt.
7. **SETUP** drücken, um den Einstellmodus zu verlassen.

Anzeigenintensität

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Anzeigenintensität zu erhöhen:

- **☼** drücken. Bei Verwendung dieser Taste gibt es drei Intensitätsstufen.
- **▲** oder **▶** drücken, um die Anzeigenintensität zu erhöhen. **▼** oder **◀** drücken, um die Intensität zu verringern. Bei Verwendung dieser Tasten gibt es sechs Intensitätsstufen.

Im Taschenrechnermodus sind jedoch alle 4 Tasten mit mathematischen Funktionen belegt.

Datum und Zeit

Im normalen Betrieb können das Datum und die Uhrzeit oben in der Anzeige dargestellt werden. Das Datum und die Uhrzeit können im Einstellmodus ein- bzw. ausgeschaltet werden. Außerdem können die Formate für Datum und Uhrzeit gesteuert werden. Wenn die Anzeige für Datum und Uhrzeit nicht verwendet werden soll, müssen der Kalender und die Uhr dennoch eingestellt werden, da alle gespeicherten Ergebnisse einen Zeitstempel erhalten.

Festlegen der Anzeige von Datum und Uhrzeit:

1. **SETUP** drücken.
2. Den Softkey **Nächste(r) Seite** drücken. Siehe Abbildung 9.




Abbildung 9. Uhrzeit- und Datumsanzeige

3. und drücken, um den Cursor zu dem gewünschten Parameter zu verschieben. Dann oder den Softkey **Auswahl** drücken, um eine Einstellung für diesen Parameter zu wählen.

Zum Beispiel wird die Anzeige in Abbildung 10 angezeigt, nachdem **Datumsformat** ausgewählt wurde.




Abbildung 10. Bearbeiten des Datumsformats

4. oder drücken, um den Cursor zum gewünschten Datumsformat zu verschieben.
5. drücken, um das Format auszuwählen und in den Einstellmodus zurückzukehren.
6. Eine andere Auswahl treffen oder den Softkey **Fertig** oder **SETUP** drücken, um die Einstellungen zu speichern und den Einstellmodus zu verlassen.

Hintergrundbeleuchtung

☼ drücken, um die Intensität der Hintergrundbeleuchtung von dunkel in hell und umgekehrt zu ändern. Am oberen Rand der Anzeige wird ☼ dargestellt, wenn die Hintergrundbeleuchtung aktiv ist. Das Produkt so einstellen, dass die Hintergrundbeleuchtung automatisch ausgeschaltet wird, um den Akkuverbrauch minimal zu halten. Bei eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung wird mit ☼ im oberen Teil der Anzeige angegeben, dass die automatische Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung aktiviert ist.

Automatisches Abblenden der Hintergrundbeleuchtung nach einer festgelegten Zeit:

1. **SETUP** drücken.
2. ⏪ drücken, um den Cursor in dieselbe Zeile zu verschieben wie **Autom. Hntgrbeleuchtg.**
3. **ENTER** oder den Softkey **Auswahl** drücken.
4. ⏩ drücken, um **Ein** zu markieren, und dann **ENTER** drücken.
5. Wenn der in der Anzeige gezeigte Zeitgeber zum Ausschalten verwendet werden soll, Aktion beenden. Den Softkey **Fertig** drücken, um den Einstellmodus zu verlassen und Schritt 6 und alle folgenden auszulassen.


6. Um den Zeitgeber zum Ausschalten zu ändern, ⏪ drücken und damit den Zeitgeber rechts von **Zeit Hntgrbeleuchtg.** markieren.
7. **ENTER** oder den Softkey **Auswahl** drücken.
8. Den Zeitgeber zum Ausschalten in Minuten eingeben (erlaubter Bereich: 1 bis 120 Minuten).
9. Den Softkey **Fertig** drücken.
10. Den Softkey **Fertig** oder **SETUP** drücken, um den Einstellmodus zu verlassen.

Wenn die Hintergrundbeleuchtung abgeblendet wird, ertönt außerdem ein Signal.

Individualisieren des Produkts

In das Produkt können alphanumerische Kennungen eingegeben werden, die beim Einschalten und in gespeicherten Ergebnissen angezeigt werden. Installieren von Kennungen:

1. **SETUP** drücken.
2. Zweimal **Nächste Seite** drücken.
3. ⏪ drücken, um den Cursor in dieselbe Zeile zu verschieben wie **Anwender**.
4. **ENTER** oder den Softkey **Auswahl** drücken. Der Bildschirm aus Abbildung 11 wird angezeigt.



gkv40s.bmp

Abbildung 11. Individualisieren des Produkts

5. Die **Anwender**-Zeichenkette erscheint am unteren Rand des umrandeten Bereichs. Den Softkey **Zurück** drücken, um ein Zeichen zu löschen. **CLEAR** drücken, um eine ganze Zeichenfolge zu löschen. In der Anwenderzeichenfolge aufgezeichnete Informationen werden zusammen mit allen Messungen aufgezeichnet, die im Speicher abgelegt werden.
6. **←**, **↓**, **→** oder **↑** drücken, um ein Zeichen auszuwählen; danach **ENTER** drücken. Ziffern mit dem numerischen Tastenfeld aufzeichnen.
7. Schritt 6 ausführen, bis die gewünschte Anwenderzeichenfolge eingegeben ist.
8. Den Softkey **Fertig** drücken.

9. Den Softkey **Fertig** oder **SETUP** drücken, um den Einstellmodus zu verlassen.

Measure-Modus

Hinweis

Für beste Störspannungsunterdrückung und höchste Genauigkeit bei den Messungen den Akku verwenden, nicht das Ladegerät.

Der Betriebsmodus (z. B. MEASURE, SOURCE) wird oben links auf der Anzeige dargestellt. Falls das Produkt sich nicht im MEASURE-Modus befindet, **MEASURE/SOURCE** drücken, bis MEASURE angezeigt wird. Das Produkt muss sich im MEASURE-Modus befinden, damit die MEASURE-Parameter geändert werden können.


Messungsbereiche





In der Regel wechselt das Produkt automatisch in den richtigen Messbereich. Unten links auf der Anzeige wird je nach Bereichsstatus entweder „Bereich“ oder „Autom. Bereichswahl“ angezeigt. Schaltpunkte der automatischen Bereichswahl werden in den Spezifikationen angezeigt. Durch Drücken des Softkeys **Bereich** wird der Bereich gesperrt. Erneut drücken, um die Bereiche zu durchlaufen und den nächsthöheren Bereich festzulegen. Der automatische Bereich ist aktiv, wenn eine andere Messfunktion ausgewählt wird.

Wenn der Bereich gesperrt ist, werden Übersteuerungseingaben in der Anzeige als ----- angezeigt. Im automatischen Bereich wird mit !!!!!!



angezeigt, dass die Werte außerhalb des Bereichs liegen.

Messung elektrischer Parameter

Wenn das Produkt eingeschaltet wird, ist die Messfunktion für Gleichspannung aktiviert. Abbildung 12 zeigt die elektrischen Verbindungen für das Messen. Zum Auswählen einer elektrischen Messfunktion im SOURCE- oder MEASURE/SOURCE-Modus zuerst  drücken, um in den MEASURE-Modus zu gelangen:

1.  für Strom,  für Gleichspannung, einmal  für Wechselspannung oder zweimal für Frequenz oder  für Widerstand drücken.

Hinweis

Beim Messen von Frequenz fordert das Produkt zur Auswahl eines Frequenzbereichs auf. Falls angenommen wird, dass die gemessene Frequenz unter 20 Hz liegt,  drücken, um den unteren Frequenzbereich auszuwählen, und dann  drücken.

2. Die Messleitungen wie in Abbildung 12 gezeigt für die Messfunktion anschließen.






Abbildung 12. Anschlüsse beim Messen elektrischer Parameter

gks10f.eps

Durchgangsprüfung

Beim Durchführen einer Durchgangsprüfung ertönt der Signalgeber, und auf der Anzeige wird **Kurzschl** angezeigt, wenn der Widerstand zwischen der Ω MEASURE-Buchse und der gemeinsamen Buchse weniger als 25 Ω . **beträgt. Wenn der Widerstand größer ist als 400** angezeigt. Ω .

Durchführen einer Durchgangsprüfung, wird Unterbr :

1. Den zu prüfenden Stromkreis trennen.
2. Gegebenenfalls  für MEASURE-Modus drücken.
3. Zweimal  drücken, sodass **Unterbr** angezeigt wird.
4. Das Produkt mit dem zu prüfenden Stromkreis verbinden. Siehe Abbildung 12.

Druckmessung

Fluke bietet eine breite Palette von Bereichen und Typen von Druckmodulen an. Siehe „Zubehör“. Bevor ein Druckmodul eingesetzt wird, sollte dessen Bedienungsanweisung gelesen werden. Die Module unterscheiden sich darin, wie sie verwendet und auf Null gestellt werden, welche Typen von Prozessdruckmedien erlaubt sind sowie in ihren Genauigkeitsspezifikationen.


Abbildung 13 zeigt ein einfaches Druckmodul und ein Differenzdruckmodul. Differenzdruckmodule können auch wie einfache Druckmodule betrieben werden, wenn der untere Anschluss offen bleibt (Atmosphärendruck).

Zum Messen von Druck das Druckmodul, das für den zu messenden Prozessdruck geeignet ist, wie in dessen Gebrauchsanweisung beschrieben anbringen.

Messen von Druck:

⚠ Warnung

Zum Vermeiden von Personenschäden das Ventil schließen und den Druck langsam ablassen, bevor das Druckmodul mit der Druckleitung verbunden wird. So wird eine heftige Freisetzung von Druck in einem unter Druck stehenden System vermieden.



gkv11f.eps



**Abbildung 13. Einfaches Druckmodul und
Differenzdruckmodul**

⚠ Vorsicht

Zur Vermeidung von Beschädigungen am Produkt oder Prüfobjekt. Folgendes beachten:

- **Nie mehr als 10 ft.-lb. Drehmoment zwischen den Druckmodulanschlüssen bzw. zwischen einem Druckanschluss und dem Druckmodulgehäuse anwenden.**
- **Die Anschlüsse des Druckmoduls immer mit dem korrekten Drehmoment an der Druckleitung bzw. am Adapter anschließen.**
- **Nie Druck anlegen, der den auf dem Druckmodul angegebenen Maximaldruck übersteigt.**
- **Das Druckmodul ausschließlich mit den angegebenen Materialien verwenden. Informationen über die Materialverträglichkeit befinden sich auf dem Druckmodulgehäuse sowie in dessen Bedienungsanleitung.**






Das Druckmodul gemäß Abbildung 14 an das Produkt anschließen. Die Gewinde am Druckmodul akzeptieren Standard-1/4-Zoll-NPT-Rohrverschraubungen. Wenn nötig, den 1/4-Zoll-NPT-1/4-Zoll-ISO-Adapter verwenden.

1.  für MEASURE-Modus drücken.
2.  drücken. Das Produkt erkennt automatisch, welches Druckmodul angeschlossen ist, und stellt seinen Messbereich entsprechend ein.
3. Druck auf Null stellen. Informationen dazu befinden sich in der Gebrauchsanweisung zu dem Modul. Module können unterschiedliche Prozeduren für die Nullstellung haben, je nach Modultyp.

Hinweis

Die Nullstellung MUSS vor einer Aufgabe durchgeführt werden, bei der Druck gemessen oder als Quelle verwendet wird.

4. Gegebenenfalls können die Druckanzeigeeinheiten in psi, mHg, inHg, inH₂O, ftH₂O, mH₂O, bar, Pa, g/cm² oder inH₂O@60°F geändert werden. Metrische Einheiten (kPa, mmHg usw.) werden im Einstellmodus in ihren Basiseinheiten (Pa, mHg usw.) angezeigt. Ändern von Druckanzeigeeinheiten:

1.  drücken.
2. Zweimal **Nächste Seite** drücken.
3.  drücken oder die Markierung auf **Druckeinheiten** verschieben und dann den Softkey **Auswahl** drücken.
4. Nun die Druckeinheiten mittels  oder  festlegen.
5.  drücken.
6. Den Softkey **Fertig** drücken.




Abbildung 14. Anschlüsse bei Druckmessung

gkv12c.eps

Temperaturmessung

Verwendung von Thermoelementen

Das Produkt unterstützt dreizehn standardmäßige Thermoelemente, die jeweils mit Buchstaben gekennzeichnet sind: E, N, J, K, T, B, R, S, C, L, U, XK oder BP. Tabelle 7 bietet eine Übersicht über die Messbereiche und Eigenschaften der unterstützten Thermoelemente.

Messen von Temperatur mit einem Thermoelement:

1. Die Thermoelementleiter mit dem passenden Ministecker und dann mit dem TC-Ein-/Ausgang am Produkt verbinden. Siehe Abbildung 15.

Vorsicht

Um Schäden am Produkt zu vermeiden, nicht versuchen, einen Ministecker in die falsche Buchse zu zwingen. Einer der beiden Steckerstifte ist breiter als der andere.

Hinweis

Wenn das Produkt und der Thermoelementstecker unterschiedliche Temperaturen aufweisen, nach dem Einstecken des Ministeckers in die TC-E/A-Buchse eine Minute oder länger warten, so dass sich die Steckertemperatur stabilisieren kann.

2. Gegebenenfalls  für MEASURE-Modus drücken.
3.  drücken.
4. **TC** auswählen.













5. Die Anzeige fordert zur Auswahl des Thermoelementtyps auf.
6. Den gewünschten Thermoelementtyp mit den Tasten  oder  auswählen und dann  drücken.
7. Gegebenenfalls wie folgt zwischen den Temperatureinheiten °C, °F, °R und °K wechseln:
 1.  drücken.
 2. Zweimal den Softkey **Nächste Seite** drücken.
 3.  und  drücken, um den Cursor zu dem gewünschten Parameter zu verschieben.
 4.  oder den Softkey **Auswahl** drücken, um einen Wert für den Parameter auszuwählen.
 5.  oder  drücken, um den Cursor zu der gewünschten Einstellung zu verschieben.
 6.  drücken, um zur Anzeige  zurückzukehren.
 7. Den Softkey **Fertig** oder  drücken, um den Einstellmodus zu verlassen.
8. Im Einstellmodus ggf. zwischen den Skalentypen **ITS-90** (International Temperature Scale – 90) oder **IPTS-68** (International Practical Temperature Scale – 68) wählen. Die Prozedur entspricht den oben stehenden Schritten 1 bis 7.

Tabelle 7. Unterstützte Thermoelement-Typen

Type	Plusleiter Material	Plusleiter (H)Farbe		Minusleiter Material	Spezifizierter Bereich (°C)
		ANSI ^[1]	IEC ^[2]		
E	Chromel	Lila	Violett	Konstantan	-250 bis 1000
N	Ni-Cr-Si	Orange	Rosa	Ni-Si-Mg	-200 bis 1300
J	Eisen	Weiß	Schwarz z	Konstantan	-210 bis 1200
K	Chromel	Gelb	Grün	Alumel	-270 bis 1372
T	Kupfer	Blau	Braun	Konstantan	-250 bis 400
B	Platin (30 % Rhodium)	Grau		Platin (6 % Rhodium)	600 bis 1820
R	Platin (13 % Rhodium)	Schwarz	Orange	Platin	-20 bis 1767
S	Platin (10 % Rhodium)	Schwarz	Orange	Platin	-20 bis 1767
C ^[3]	Wolfram (5 % Rhenium)	Weiß		Wolfram (26 % Rhenium)	0 bis 2316
L (DIN J)	Eisen			Konstantan	-200 bis 900
U (DIN T)	Kupfer			Konstantan	-200 bis 600
		GOST			
BP	95 % W + 5 % Re	Rot oder Rosa		80 % W + 20 % Re	0 bis 2500
XK	90,5 % Ni = 9,5 % Cr	Violett oder Schwarz		56 % Cu + 44 % Ni	-200 bis 800
<p>[1] ANSI-Gerät (American National Standards Institute), Minusleiter (L) immer rot. [2] IEC-Gerät (International Electrotechnical Commission), Minusleiter (L) immer weiß. [3] Dies ist keine ANSI-Bezeichnung. Die Bezeichnung stammt von der Hoskins Engineering Company.</p>					




Abbildung 15. Temperaturmessung mit einem Thermoelement

gkv12f.eps











Widerstandstemperaturfühler (RTDs)

Das Produkt akzeptiert die in Tabelle 8 gezeigten RTD-Typen. RTDs sind durch ihren Widerstand bei 0 °C (32 °F) charakterisiert. Dieser Widerstand beim sogenannten „Frost-“ oder „Eispunkt“ wird mit R_0 bezeichnet. Der am häufigsten vorkommende Wert für R_0 ist 100 Ω . Viele RTDs werden in einer Drei-Klemmen-Konfiguration geliefert. Das Produkt akzeptiert RTD-Messeingänge von Verbindungen mit zwei, drei oder vier Leitern. Siehe Abbildung 17. Eine 4-Leiter-Konfiguration bietet die höchste und eine 2-Leiter-Konfiguration die geringste Messgenauigkeit.

Tabelle 8. Unterstützte RTD-Typen


RTD-Typ	Frostpunkt (R_0)	Material	α	Bereich (°C)
Pt100 (3926)	100 Ω	Platin	0,003926 $\Omega/\Omega/^\circ\text{C}$	-200 bis 630
Pt100 (385) ^[1]	100 Ω	Platin	0,00385 $\Omega/\Omega/^\circ\text{C}$	-200 bis 800
Ni120 (672)	120 Ω	Nickel	0,00672 $\Omega/\Omega/^\circ\text{C}$	-80 bis 260
Pt200 (385)	200 Ω	Platin	0,00385 $\Omega/\Omega/^\circ\text{C}$	-200 bis 630
Pt500 (385)	500 Ω	Platin	0,00385 $\Omega/\Omega/^\circ\text{C}$	-200 bis 630
Pt1000 (385)	1000 Ω	Platin	0,00385 $\Omega/\Omega/^\circ\text{C}$	-200 bis 630
Cu10 (427)	9.035 Ω ^[2]	Kupfer	0,00427 $\Omega/\Omega/^\circ\text{C}$	-100 bis 260
Pt100 (3916)	100 Ω	Platin	0,003916 $\Omega/\Omega/^\circ\text{C}$	-200 bis 630
[1] Per IEC 751-Standard				
[2] 10 Ω bei 25 °C				

Messen von Temperatur, wenn ein RTD-Eingang verwendet wird:

1. Gegebenenfalls  für MEASURE-Modus drücken.
2.  drücken.
3.  und  drücken, dann wird **RTD-Typ wählen** angezeigt.
4.  oder  drücken, um den gewünschten RTD-Typ auszuwählen.
5.  drücken.
6.  oder  drücken, um eine 2-, 3- oder 4-Leiter-Verbindung auszuwählen. Die Verbindungen werden in der Anzeige dargestellt.
7. RTD-Messanschluss an die Eingangsbuchsen anschließen. Siehe dazu Abbildung 14. Falls 3-Leiter-Verbindungen eingesetzt werden, sollte das mitgelieferte Überbrückungsstück verwendet werden, um die beiden unteren Anschlussbuchsen von mA Ω RTD MEASURE und V MEASURE zu verbinden.
8.  drücken.

Vorsicht


Um Schäden am Produkt zu vermeiden, nicht versuchen, einen Dual-Bananenstecker in horizontaler Ausrichtung in zwei beliebige Buchsen zu zwingen. Falls die horizontale Brücke beim Messen mit RTD notwendig ist, so ist die Benutzung der mitgelieferten Überbrückungsstücke vorgesehen. Falls die horizontale Brücke beim Messen mit RTD notwendig ist, so ist die Benutzung der mitgelieferten Überbrückungsstücke vorgesehen. Ein Dual-Bananenstecker kann in vertikaler Ausrichtung verwendet werden. Siehe Abbildung 16.



gks14f.eps

Abbildung 16. Korrekte Steckbrückenverwendung

8. Gegebenenfalls im Setup zwischen den Temperatureinheiten °C, °F, K und °R wechseln:
 1. **SETUP** drücken.
 2. Zweimal den Softkey **Nächste Seite** drücken.
 3. \uparrow und \downarrow drücken, um den Cursor zu **Temperatureinheiten** zu verschieben.
 4. **ENTER** oder den Softkey **Auswahl** drücken, um einen Wert für den Parameter auszuwählen.
 5. \uparrow oder \downarrow drücken, um den Cursor zu der gewünschten Einstellung zu verschieben.
 6. **ENTER** drücken, um zur Anzeige **SETUP** zurückzukehren.
 7. Den Softkey **Fertig** oder **SETUP** drücken, um den Einstellmodus zu verlassen.
9. Im Einstellmodus ggf. zwischen den Skalentypen **ITS-90** (International Temperature Scale – 90) oder **IPTS-68** (International Practical Temperature Scale – 68) wählen. Die Prozedur entspricht den oben stehenden Schritten 1 bis 7.












gkv15f.eps

Abbildung 17. Temperaturmessung mit einem RTD

Messskala

Mit dieser Funktion werden Messungen in Übereinstimmung mit der Rückmeldung eines geeigneten Prozessinstruments skaliert. Messen in Skalenprozenten eignet sich für Transmitter mit linearer oder auf Quadratwurzelfunktion-basierender Ausgabe, wie beispielsweise ein Differenzdrucktransmitter, der Fließgeschwindigkeit mißt.









Transmitter mit linearer Ausgabe

1. Gegebenenfalls  für MEASURE-Modus drücken.
2. Eine Messfunktion (, , , ,  oder ) wählen, wie bereits beschrieben.
3. Den Softkey **Skale** drücken.
4. % aus der Liste auswählen.
5. Das numerische Tastenfeld zur Eingabe des 0 %-Werts der Skala (**0 % Punkt**) verwenden.
6.  drücken.
7. Das numerische Tastenfeld zur Eingabe des 100 %-Werts der Skala (**100 % Punkt**) verwenden.
8.  drücken.
9. Den Softkey **Fertig** drücken.

Skalenprozente bleiben aktiv, bis zu einer anderen Messfunktion gewechselt oder der Softkey **Skale** gedrückt und ein anderer Skalamodus ausgewählt wird.

Quadratische Funktion

Wenn Sie beim Skalieren $\sqrt{\quad}$ auswählen, berechnet das Produkt die Quadratwurzel der Eingabe und zeigt den Messwert in Prozent an. Wenn das Produkt z. B. mit dem Ausgang eines Delta-Drucktransmitters verbunden ist, steht die Anzeige des Produkts im Verhältnis zur Fließrate.

1. Gegebenenfalls  für MEASURE-Modus drücken.
2. Eine Messfunktion (, , , ,  oder ) wählen, wie bereits beschrieben.
3. Den Softkey **Skale** drücken.
4. $\sqrt{\quad}$ aus der Liste auswählen.
5. Das numerische Tastenfeld zur Eingabe des 0 %-Werts der Skala (**0 % Punkt**) verwenden.
6.  drücken.
7. Das numerische Tastenfeld zur Eingabe des 100 %-Werts der Skala (**100 % Punkt**) verwenden.
8. Den Softkey **Fertig** drücken.

Quadratwurzel der Skalenprozente bleibt aktiv, bis zu einer anderen Messfunktion gewechselt oder der Softkey **Skale** gedrückt und ein anderer Skalamodus ausgewählt wird.

Messen von kundenspezifischen Einheiten oder Verwenden als Quelle

⚠⚠ Warnung

Zur Vermeidung von Stromschlägen bei der Verwendung von kundenspezifischen Einheiten immer den rechts unterhalb der Hauptanzeige angezeigten Sekundärwert beachten und diesen in Originaleinheiten angegebenen Wert als tatsächlichen Wert weiterverwenden.

Die Anzeige für Messungen oder Quellen kann für kundenspezifische Einheiten eingerichtet werden. Hierzu eine Funktion auswählen (z. B. mV Gleichstrom), nach Bedarf skalieren und anschließend einen alphanumerischen Namen (z.B. "PH") für die kundenspezifischen Einheiten eingeben.

Einrichten einer kundenspezifischen Einheit:

1. Beim Messen der gewünschten Funktion bzw. deren Verwendung als Quelle den Softkey **Skale** drücken und dann in der Liste **Kund.spez Einheiten** auswählen.
2. Die 0 %- und 100 %-Skalierungswerte für die Eingabe der Übertragungsfunktion eingeben.
3. Den Softkey **Kund.spez Einheiten** drücken.

4. Die 0 %- und 100 %-Skalierungswerte für die Ausgabe der Übertragungsfunktion eingeben.
5. Mit Hilfe des alphanumerischen Eingabefensters den Namen der neuen Maßeinheit eingeben (maximal 4 Zeichen), beispielsweise **PH** (für pH). Dann drücken.



Solange **Kund.spez Einheiten** aktiv ist, wird rechts neben der kundenspezifischen Maßeinheit Δ angezeigt. Sobald die kundenspezifische Maßeinheit programmiert wurde, steht sie im MEASURE/SOURCE-Modus mit geteiltem Fenster für Kalibrierverfahren zur Verfügung. **Kund.spez Einheiten** können ausgeschaltet werden, indem der Softkey **Kund.spez Einheiten** nochmals gedrückt wird.

Einsatz der 700-IV Nebenschlusseinrichtung

Zum gleichzeitigen Messen von Strom und dessen Verwendung als Quelle ist eine Nebenschlusseinrichtung erforderlich, die die Spannungsmessfunktion verwendet. Die 700-IV Nebenschlusseinrichtung von Fluke wurde speziell für den Einsatz mit Documenting Process-Produkten der Serie 700 entwickelt.

Messen von Strom mit der Nebenschlusseinrichtung:


1. Die Nebenschlusseinrichtung an die Buchsen MEASURE V anschließen.
2. Das zu messende Stromsignal an die Nebenschlusseinrichtung anschließen.

3.  drücken, um die Gleichspannungs-Messfunktion auszuwählen.
4. Den Softkey **Skale** drücken.
5. **Nebenschlusseinrichtung** aus der Liste auswählen.
6.  drücken.
7. Das Produkt wird automatisch konfiguriert und verwendet den korrekten kundenspezifischen Skalierungsfaktor für die Nebenschlusseinrichtung.


Glätten von Messwerten

Das Produkt wendet in der Regel einen Softwarefilter an, um Messwerte zu glätten. Das gilt für alle Funktionen mit Ausnahme der Kontinuität. Die Spezifikationen dieses Handbuchs gehen davon aus, dass Glätten eingeschaltet ist. Die Glättungsmethode bildet laufend den Durchschnitt der acht zuletzt gemessenen Werte. Fluke empfiehlt, die Glättung eingeschaltet zu lassen. Das Ausschalten von Glätten kann Vorteile bringen, wenn der Wert einer einzelnen Messung größere Bedeutung hat als die Reduktion der Rauschstörungen und Messgenauigkeit. Zum Ausschalten der Glättung zweimal den Softkey **Weitere Auswahl** drücken. Dann den Softkey **Glättung** drücken, sodass **aus** angezeigt wird. **Glättung** nochmals drücken, um Glätten wieder einzuschalten. Die Standardeinstellung ist **ein**.

Hinweis











Wenn ein Meßwert außerhalb des Bereichs für statistische Rauschstörung liegt, so wird eine neue Durchschnittsberechnung gestartet. Wenn Glätten ausgeschaltet ist oder wenn das Glätten noch nicht vollständig abgeschlossen ist, so wird dies mit  angezeigt.

Stromausgabe

Die Betriebsart (z. B. MEASURE oder SOURCE) wird auf der Anzeige dargestellt. Falls das Produkt sich nicht im SOURCE-Modus befindet,  drücken, bis SOURCE angezeigt wird. Zum Ändern der Parameter für die SOURCE-Funktionen muss sich das Produkt im SOURCE-Modus befinden.

Verwenden elektrischer Parameter als Quelle

Auswählen einer elektrischen Quellenfunktion:


1. Die Messleitungen abhängig von der Quellenfunktion gemäß Abbildung 18 anschließen.
2.  für Strom,  für Gleichspannung,  für Frequenz oder  für Widerstand drücken.
3. Den erforderlichen Ausgabewert eingeben und dann  drücken. Um beispielsweise 5,5 V Gleichspannung als Quelle zu verwenden,     und  drücken.

Hinweis

Bei der Verwendung von Frequenz als Quelle reagieren, wenn das Produkt zur Auswahl einer nullsymmetrischen Sinuswelle oder positiven Rechteckwelle auffordert. Die angegebene Amplitude ist eine Punkt-zu-Punkt-Amplitude.

4. Um den Ausgabewert zu ändern, einen neuen Wert eingeben und dann drücken.

Hinweis

Bei der Verwendung von Strom als Quelle warten, bis das Symbol  verschwunden ist, bevor die Ausgabe verwendet wird.

5. Um den Ausgabewert in der aktuellen SOURCE-Funktion festzulegen, drücken, den gewünschten Wert eingeben und drücken.
6. Die Quellenfunktion kann vollständig abgeschaltet werden, indem zweimal gedrückt wird.

Hinweis

*Die Quellenfunktion Strom wird zum Speisen einer Schleife benutzt. Dies ist nicht dasselbe wie die Stromschleifenfunktion, in der das Produkt ein Prozessinstrument mit Strom versorgt. Mit der Funktion **Stromschleife** im Einstellmodus wird eine Stromschleife erzeugt.*




Abbildung 18. Elektrische Quellenverbindungen


gkv16f.eps

4 bis 20 mA Transmittersimulation

Das Produkt kann mit Hilfe der SOURCE-mA-Funktion in einer Stromschleife als Last konfiguriert werden. Wenn im SOURCE-Modus gedrückt wird, fordert die Anzeige zur Auswahl von **Quelle mA** oder **Transmitter simulieren** auf. Bei Verwendung von **Quelle mA** erzeugt das Produkt Strom, und bei **Transmitter simulieren** erzeugt das Produkt variablen Widerstand und reguliert damit den Strom, um den eingestellten Wert beizubehalten. Ein externes Netzteil mit der positiven (oberen) mA-Anschlussbuchse verbinden, dargestellt in Abbildung 19.

Hinweis

Außerdem im Abschnitt „Transmitter-Modus“ nachlesen, in dem das Produkt vorübergehend als Ersatz für einen Prozesstransmitter mit zwei Leitungen konfiguriert werden kann.



gkv17c.eps

Abbildung 19. Anschlüsse für die Simulation eines 4 bis 20 mA-Transmitters

Versorgung mit Schleifenstrom

Das Produkt liefert Schleifenstrom bei 26 V Gleichstrom durch einen internen Vorwiderstand von 250 Ω . Die Einstellung liefert genug Strom für zwei oder drei 4-20mA-Geräte in der Schleife.




Wenn Schleifenstrom verwendet wird, dienen die mA-Buchsen zum Messen der Stromschleife. Das bedeutet, dass die SOURCE mA, MEASURE RTD und Messfunktionen Ω nicht verfügbar sind. Siehe Tabelle 10.

Das Produkt gemäß Abbildung 20 in Reihe mit der Instrument-Stromschleife schalten. Versorgung mit Schleifenstrom:

1.  für den Einstellmodus drücken.

Hinweis

Schleife Strom, aus ist markiert.

2.  und  drücken, um **aus** oder **ein** auszuwählen.
3.  drücken.
4. Den Softkey **Fertig** drücken. In der Anzeige wird "**LOOP**" dargestellt, wenn Schleifenstrom in Betrieb ist.




Abbildung 20. Verbindungen zur Versorgung mit Schleifenstrom

gkv18c.eps

Quellen von Druck

Das Produkt verfügt über eine Anzeigefunktion für Quellendruck. Dafür ist eine externe Handdruckpumpe erforderlich. Mit dieser Funktion Instrumente kalibrieren, die eine Druckquelle oder Differenzdruckmessung benötigen. Abbildungen 21 und 36 zeigen ein Beispiel dieser Anwendung.

Fluke bietet eine breite Palette von Bereichen und Typen von Druckmodulen an, siehe „Zubehör“. Bevor ein Druckmodul eingesetzt wird, sollte dessen Bedienungsanweisung gelesen werden. Die Module unterscheiden sich darin, wie sie verwendet und auf Null gestellt werden, welche Typen von Prozessdruckmedien erlaubt sind sowie in ihren Genauigkeitsspezifikationen.

Siehe Abbildung 21, um die Druckquellenanzeige zu verwenden:








⚠️ Warnung


Zur Vermeidung einer heftigen Freisetzung von Druck in einem Drucksystem vor dem Anschließen des Druckmoduls an die Druckleitung das Ventil schließen und den Druck langsam ablassen.

⚠️ Vorsicht

Zur Vermeidung mechanischer Schäden am Druckmodul:

- **Nie mehr als 10 ft.-lb. Drehmoment zwischen den Druckmodulanschlüssen bzw. zwischen einem Druckanschluss und dem Druckmodulgehäuse anwenden.**
- **Die Anschlüsse des Druckmoduls immer mit dem korrekten Drehmoment an der Druckleitung bzw. am Adapter anschließen.**
- **Zur Vermeidung von Schäden am Druckmodul durch Überdruck nie einen Druck anlegen, der den auf dem Druckmodul angegebenen Maximaldruck übersteigt.**
- **Zur Vermeidung von Schäden am Druckmodul durch Korrosion das Druckmodul ausschließlich mit spezifizierten Materialien einsetzen. Informationen über die Materialverträglichkeit befinden sich auf dem Druckmodulgehäuse sowie in dessen Bedienungsanleitung.**

1. Ein Druckmodul und die Druckquelle an das Produkt anschließen. Siehe Abbildung 21. Die Schraubgewinde des Druckmoduls eignen sich für ¼ NPT-Anschlußstücke (NPT, Normal Pressure und Temperature / Normaldruck u. Wenn nötig, den ¼-Zoll-NPT-¼-Zoll-ISO-Adapter verwenden.
 2. Gegebenenfalls  für SOURCE-Modus drücken.
 3.  drücken. Das Produkt erkennt automatisch, welches Druckmodul angeschlossen ist, und stellt seinen Messbereich entsprechend ein.
 4. Das Druckmodul gemäß der Beschreibung auf dem zugehörigen Anleitungsblatt nullstellen. Die Modultypen unterscheiden sich darin, wie sie auf Null gestellt werden. Das Druckmodul MUSS auf Null gestellt werden, bevor eine Aufgabe durchgeführt wird, bei der Druck gemessen oder als Quelle verwendet wird.
 5. Das Drucksystem mit Hilfe der Druckquelle und der Kalibratoranzeige auf den erforderlichen Druck bringen.
 6. Gegebenenfalls können die Druckanzeigeeinheiten in psi, mHg, inHg, inH₂O, ftH₂O, mH₂O, bar, Pa , g/cm² oder inH₂O@60°F geändert werden. Metrische Einheiten (kPa, mmHg usw.) werden im Einstellmodus in ihren Basiseinheiten (Pa, mHg usw.) angezeigt.
- Ändern der Druckanzeigeeinheiten:
1.  drücken.
 2. Zweimal **Nächste Seite** drücken.
 3. Den Cursor auf  Druckeinheiten **setzen und dann** drücken.
 4. Nun die Druckeinheiten mittels  oder  wählen.
 5.  drücken.
 6. Den Softkey **Fertig** drücken.



gkv19c.eps

Abbildung 21. Verbindungen zum Verwenden von Druck als Quelle

Simulieren von Thermoelementen

Hinweis


Im Abschnitt „Temperaturmessung“ befindet sich eine Tabelle mit Thermoelementtypen, die von dem Produkt unterstützt werden.










Die Produkt-TC-E/A-Buchse über den passenden Thermoelementministecker (polarisierter Thermoelementstecker mit flachen Inline-Stiften, Mittenabstand 7,9 mm) und Thermoelementdraht mit dem zu testenden Instrument verbinden.

Vorsicht


Um Schäden am Produkt zu vermeiden, nicht versuchen, einen Ministecker in die falsche Buchse zu zwingen. Einer der beiden Steckerstifte ist breiter als der andere.

Diese Verbindung ist in Abbildung 19 dargestellt. Simulieren von Thermoelementen:

1. Die Thermoelementleiter mit dem passenden Ministecker und dann mit dem TC-Ein-/Ausgang am Produkt verbinden. Siehe Abbildung 15.
2. Gegebenenfalls  für SOURCE-Modus drücken.

3.  und dann  drücken, um den TC-Sensortyp auszuwählen. Die Anzeige fordert zur Auswahl des Thermoelementtyps auf.
4.  oder  und dann  drücken, um den erforderlichen Thermoelementtyp auszuwählen.
5.  oder  und dann  drücken, um „Lineare Temperatur“ (Standard) oder „Lineare mV“ (für die Kalibrierung eines Temperatur-Transmitters, der Millivolt in lineare Messwerte umwandelt) auszuwählen.
6. Die zu simulierende Temperatur wie von der Anzeige gefordert eingeben und  drücken.

Hinweis

Beim Einsatz von Kupferleitern anstelle der Thermoelementleiter liegt der Referenzpunkt nicht mehr innerhalb des Produkts. Er verschiebt sich zu der Eingangs-Anschlussbuchse des Instruments (Transmitter, Anzeiger, Controller usw.). Die externe Bezugstemperatur muss genau gemessen und im Produkt aufgezeichnet werden. Dazu  drücken und **Ref. Stellen- Komp. und Ref. Stellen- Temp. festlegen**. Die Eingabe einer externen Bezugstemperatur bewirkt, dass das Produkt die Spannung in Bezug auf diesen neuen Temperaturbezugspunkt reguliert.










Simulieren von RTDs

Hinweis

In Tabelle 8 befinden sich Daten zu Typen von RTDs (Widerstandstemperturfühlern), die mit dem Produkt kompatibel sind.

Das Produkt gemäß Abbildung 23 mit dem zu testenden Instrument verbinden. Die Abbildung zeigt die Verbindungen für 2-, 3- und 4-Leiter-Transmitter. Bei 3- oder 4-Leiter-Transmittern die 10 cm langen Überbrückungskabel verwenden, um die dritten und vierten Leiter an die $V\Omega$ RTD-Buchsen der Quelle anzuschließen.

Simulieren eines RTDs (Widerstandstemperturfühlers):

1. Gegebenenfalls  für SOURCE-Modus drücken.
2.  drücken.
3.  oder  drücken, um RTD auszuwählen.
4.  drücken. Die Anzeige „RTD-Typ wählen“ wird dargestellt.
5.  oder  und dann  drücken, um den erforderlichen RTD-Typ auszuwählen.
6. Das Produkt fordert dazu auf, die zu simulierende Temperatur über das Tastenfeld einzugeben. Temperatur eingeben und dann  drücken.





Abbildung 22. Verbindungen zum Simulieren eines Thermoelements

gkv20c.eps



gks21f.eps

Abbildung 23. Verbindungen zum Simulieren eines RTDs

Verwenden von Temperatur als Quelle mit Hilfe einer Hart Scientific Drywell




Das Produkt kann mit Hilfe einer Hart Scientific Drywell Temperatur als Quelle verwenden. Viele Modelle werden unterstützt.

Der Drywell-Treiber kann mit anderen Drywells von Hart Scientific kommunizieren, vorausgesetzt, dass diese auf die standardmäßigen Befehle von Hart Scientific für serielle Schnittstellen reagieren.


Das Produkt mit der Drywell verbinden, indem das Drywell-Schnittstellenkabel gemäß Abbildung 24 mit dem Druckmodulanschluss verbunden wird. Wenn die Drywell einen DB9-Anschluss hat, das Drywell-Schnittstellenkabel direkt mit dem DB9-Null-Modemadapter an die Drywell anschließen. Bei Drywells mit 3,5 mm-Steckerbuchse muss zusätzlich zu dem Drywell-Schnittstellenkabel des Produkts das serielle Kabel verwendet werden, das mit der Drywell geliefert wird. Die DB9-Anschlüsse der beiden Kabel verbinden und den 3,5 mm-Stecker mit der Drywell verbinden.

Sicherstellen, dass die Drywell mit 2.400, 4.800 oder 9.600 Bit/s für serielle Kommunikation konfiguriert ist. Andere Bitraten werden nicht vom Produkt unterstützt.

Verwenden einer Temperatur als Quelle mit einer Drywell:

1. Gegebenenfalls  für SOURCE-Modus drücken.
2.  drücken, um das Menü für den Temperaturmodus anzuzeigen.
3. **Drywell** aus der Liste der Optionen auswählen und  drücken.
4. Das Produkt beginnt mit der Suche nach einer Drywell. Wenn das Produkt länger als 10 Sekunden

Anschlussversuch anzeigt, die Kabelverbindungen und Drywell-Konfiguration noch einmal überprüfen.

5. Falls eine duale Quelle festgestellt wird, wird ein Menü angezeigt, in dem eine „heiße“ oder „kalte“ Seite der dualen Quelle ausgewählt werden kann. Es kann nur jeweils eine Seite der Drywell gesteuert werden. Sollen die Seiten gewechselt werden, muss die Drywell neu angeschlossen werden. Dazu muss entweder das serielle Kabel getrennt oder der Drywell-Quellenmodus verlassen und erneut ausgewählt werden.
6. Wenn die Drywell verbunden ist, wird in der primären Anzeige die tatsächliche Temperatur der Drywell angezeigt, wie sie intern von der Drywell gemessen wird. Oberhalb des primären Messwerts wird die Drywell-Modellnummer angezeigt. Der Einstellpunkt für die Drywell wird in der sekundären Anzeige unten auf dem Bildschirm dargestellt. Anfangs ist der Einstellpunkt auf den Wert eingestellt, der bereits in der Drywell gespeichert ist.
7. Die Temperatur eingeben, die als Quelle verwendet werden soll, und  drücken.

Der festgelegte Anzeiger wird gelöscht, wenn die tatsächliche Temperatur ein Grad vom Einstellpunkt entfernt ist und sich nicht rasch ändert. Empfehlungen bezüglich der Stabilisierungszeit für dieses Modell befinden sich in der Dokumentation zur Drywell.

Die obere Temperaturgrenze ist durch die Einstellung „Obere Grenze“ beschränkt, die in der Drywell gespeichert ist. Falls das Produkt die Drywell nicht auf Temperaturen innerhalb der Drywell-Spezifikationen festlegen will, mithilfe des Handbuchs der Drywell die Einstellung „Obere Grenze“ überprüfen.




Abbildung 24. Temperatur als Quelle mit Drywell verwenden










Hinweis

Wenn das Produkt Temperaturen in Kelvin angezeigt, wird in der Anzeige der Drywell Celsius angezeigt, und wenn das Produkt Rankine anzeigt, zeigt die Drywell Fahrenheit an.

Quellenskala

Mit Hilfe dieser Funktion wird der Ausgang in Übereinstimmung mit den Eingangsanforderungen und der Ausgabe eines geeigneten Prozessinstruments skaliert. Skalenprozente eignen sich für Transmitter mit linearer oder auf Quadratwurzelfunktion basierender Ausgabe.

Transmitter mit linearer Ausgabe










1. Gegebenenfalls  für SOURCE-Modus drücken.
2. Wie bereits beschrieben, eine Quellenfunktion auswählen (, , , , ) oder ) und einen Wert eingeben.
3. Den Softkey **Skale** drücken.
4. % aus der Liste auswählen.
5.  drücken.
6. Das numerische Tastenfeld zur Eingabe des 0 %-Werts der Skala (**0 % Punkt**) verwenden.
7.  drücken.

8. Das numerische Tastenfeld zur Eingabe des 100 %-Werts der Skala (**100 % Punkt**) verwenden.
9. Den Softkey **Fertig** drücken.

Skalenprozente bleiben aktiv, bis zu einer anderen Quellenfunktion gewechselt oder der Softkey **Skale** gedrückt und ein anderer Skalamodus ausgewählt wird.

Quadratwurzel-Prozessvariablen

Wird beim Arbeiten mit einer Skala $\sqrt{\quad}$ gedrückt, so zeigt das Produkt den eingegebenen Wert, quadriert und umgewandelt in technische Notation, als Wert für die Ausgabe an.



1. Gegebenenfalls  für SOURCE-Modus drücken.
2. Wie bereits beschrieben, eine Quellenfunktion auswählen (, , , , ) oder ) und einen Wert eingeben.
3. Den Softkey **Skale** drücken.
4. $\sqrt{\quad}$ aus der Liste auswählen.
5. Das numerische Tastenfeld zur Eingabe des 0 %-Werts der Skala (**0 % Punkt**) verwenden.
6.  drücken.
7. Das numerische Tastenfeld zur Eingabe des 100 %-Werts der Skala (**100 % Punkt**) verwenden.
8.  drücken.

9. Den Softkey **Fertig** drücken.

Quadratwurzel der Skalenprozente bleiben aktiv, bis zu einer anderen Quellenfunktion gewechselt oder der Softkey **Skale** gedrückt und ein anderer Skalamodus ausgewählt wird.

Schrittweises oder gleichmäßiges Anpassen der Ausgabewerte




Es gibt zwei Funktionen zum Justieren des Werts von Quellenfunktionen, mit Ausnahme von Druck. Bei Druck muss eine externe Druckquelle verwendet werden.

- Schrittweises Anpassen der Ausgabewerte – manuell mit den Tasten  und  oder automatisch.
- Gleichmäßiges Anpassen der Ausgabewerte (Rampenfunktion) mit der Option zur Erkennung von Kontinuitäts- und Spannungsveränderungen.

Verwendung manueller schrittweiser Anpassung

Bei der manuellen **Schritt**-Funktion wird eine Schrittgröße in technischer Notation (mV, V, mA, °C usw.) oder % der Skala ausgewählt. Die schrittweise Anpassung der Ausgabe an Skalenprozente eignet sich für schnelles Umschalten zwischen 0 % und 100 % (Schrittgröße = 100 %) oder zwischen 0 %, 50 % und 100 % (Schrittgröße = 50 %). Die schrittweise Anpassung funktioniert im SOURCE-Modus und im MEASURE/SOURCE-Modus.


Auswählen einer Schrittgröße:

1. Unter der entsprechenden Zwischenüberschrift unter „SOURCE-Modus“ in diesem Handbuch nachlesen (z. B. „Verwenden elektrischer Parameter als Quelle“), und das Produkt mit dem zu prüfenden Stromkreis verbinden.
2. Gegebenenfalls  für SOURCE-Modus drücken.
3. Das Produkt auf den erforderlichen Quellenwert einstellen.
4. Um den Quellenwert schrittweise in Skalenprozenten anzupassen, den Prozentsatz des Skalenwerts wie zuvor in „Messskala“ angegeben festlegen.
5. Den Softkey **Schritt** drücken.
6. Das numerische Tastenfeld zur Eingabe der Schrittgröße in der Einheit verwenden, die auf der Anzeige dargestellt ist.
7. Den Softkey **Fertig** drücken.
8.  und  drücken, um die Ausgabe schrittweise zu justieren.

Verwendung automatischer Schritte

Konfigurieren des Produkts zum automatischen Durchführen einer Reihe von Schritten, entweder einmal durch die Sequenz oder wiederholt:

1. Unter der entsprechenden Zwischenüberschrift unter „SOURCE-Modus“ in diesem Handbuch nachlesen (z. B. „Verwenden elektrischer Parameter als

- Quelle“), und das Produkt mit dem zu prüfenden Stromkreis verbinden.
2. Gegebenenfalls  für SOURCE-Modus drücken.
 3. Das Produkt auf den erforderlichen Quellenwert einstellen.
 4. Um den Quellenwert schrittweise in Skalenprozenten anzupassen, den Prozentsatz des Skalenwerts wie zuvor in „Messskala“ angegeben festlegen.
 5. Den Softkey **Schritt** drücken.
 6. Den Softkey **Automat. Schritt** drücken.
 7. Die Anzeige fordert zur Auswahl von Werten für diese Parameter auf:
 - Startpunkt (als Einheit oder % der Skala)
 - Endpunkt
 - Anzahl der Schritte
 - Zeitdauer pro Schritt
 - Wiederholungsmodus, einzelne Einstellung oder fortlaufende Wiederholung
 - Schrittstil, Sägezahn- oder Dreiecksmuster
 - Startverzögerung
- Den Softkey **Schritt starten** drücken, um die Schrittfunktion automatisch zu starten. Der entsprechende Softkey erhält **Rampenende** als neue Beschriftung.

8. Den Softkey **Schritt stoppen**, um die automatische Schrittfunktion anzuhalten.
9. Den Softkey **Fertig** drücken, um zum normalen Betrieb zurückzukehren.


Gleichmäßige Anpassung der Ausgabe

Bei der gleichmäßigen Anpassung gleitet der Wert der Quelle nach oben oder nach unten. Mit der Rampenfunktion können Schalter oder Alarme geprüft werden. Die Funktion wird außerdem verwendet, wenn eine sachte Zu- oder Abnahme der Ausgabefunktion erforderlich ist. Die Definition der Rampe im Produkt kann in technischer Notation (mV, V, mA, °C usw.) oder in % der Skala erfolgen.


Wenn das Signal gleichmäßig angepasst wird, wird die Ausgabe viermal pro Sekunde justiert. Die Bestimmung der Schrittgröße ist an die Auswahl der Endpunkte und die Dauer einer Rampe gebunden. Wird beispielsweise eine Rampe definiert, die innerhalb von 10 Sekunden von 1 mV bis auf 1 V ansteigt, so wird die Ausgabe in Schritten von ungefähr 25 mV justiert.

Die Rampenfunktion fährt bis zur ausgewählten Grenze fort, oder bis eine optionale Auslösebedingung erreicht ist. Die optionale Ausschalterkennung funktioniert wie folgt: das Produkt überprüft bei aktiver Rampenfunktion nach jedem ¼-Sekundenintervall, ob eine Änderung von 1V-Gleichspannung oder eine Änderung des Kontinuitätsstatus (**Offen** oder **Kurz**) vorliegt.

Gleichmäßiges Anpassen (z. B. Gleiten der Quelle):

1. Unter dem entsprechenden Abschnitt weiter oben in diesem Handbuch nachlesen (z. B. „Verwenden elektrischer Parameter als Quelle“), und das Produkt mit dem zu prüfenden Stromkreis verbinden.
2. Soll die Rampenfunktion beim Auftreten einer Ausschaltbedingung beendet werden, wie folgt vorgehen: Anschließen des Abschaltstromkreises (Gleichspannung) an die Anschlussbuchse V MEASURE sowie eines zweiten Abschaltstromkreises (Kontinuität) an die Anschlussbuchse mA Ω RTD MEASURE. (Bei der Quellenfunktion Strom ist der Abschaltstromkreis Kontinuität nicht verfügbar.)
3. Gegebenenfalls  für SOURCE-Modus drücken.
4. Das Produkt wie bereits angegeben auf den erforderlichen Quellenwert einstellen.
5. Zum gleichmäßigen Anpassen der Ausgabe in % der Skala, Skalenprozentage wie bereits unter "Messskala" angegeben festlegen.
6. Den Softkey **Weitere Auswahl** drücken.
7. Den Softkey **Rampe** drücken. Die Anzeige wechselt zu dem in Abbildung 25 dargestellten Bildschirm.
8. Die angegebenen Parameter aufzeichnen. Die Parameter **Anfangswert****Endwert** und **Rampenzeit** eingeben.
9. Soll die Rampenfunktion beim Auftreten einer Ausschaltbedingung automatisch beendet werden, wie folgt vorgehen: **Ausschaltanzeige** auf **ein** setzen und

Spannung oder **Kontinuität** als Abschaltfunktion auswählen.

SOURCE RAMP		 ✖
Anfangswert eingeben		
Anfangswert	????????	mA
Endwert	????????	mA
Rampenzeit	?????	s
Ausschaltanzeige	aus	
Ausschaltfunktion	Volts	
Abbrechen		Fertig

gkv41s.bmp

Abbildung 25. Rampenbildschirm

10. Den Softkey **Fertig** drücken. Am oberen Rand der Anzeige den Anzeiger **RAMP** rechts von **SOURCE** beachten.
11. Eine ansteigende oder eine sinkende Rampe wählen, indem der Softkey **Rampe oben/unten** benutzt wird.
12. Zum Starten der Rampenfunktion den Softkey **Rampe starten** drücken.
13. Die Rampenfunktion wird fortgesetzt, bis ein Auslöser bemerkt wird (falls aktiviert), die Rampenzeit abläuft oder der Softkey **Rampe stoppen** gedrückt wird. Siehe Abbildung 26.





Abbildung 26. Überprüfen des Abschaltalarmschalters

gkv22c.eps

Gleichzeitiges Messen und Quellen

Den MEASURE/SOURCE-Modus verwenden, um ein Prozessinstrument zu kalibrieren oder zu emulieren.  drücken, so dass ein geteilter Bildschirm angezeigt wird, wie in Abbildung 27.




Abbildung 27. Measure und Source – Bildschirm

In Tabelle 9 werden die Funktionen angezeigt, die gleichzeitig verwendet werden können, wenn der Schleifenstrom deaktiviert ist. In Tabelle 10 werden die Funktionen angezeigt, die gleichzeitig verwendet werden können, wenn der Schleifenstrom aktiviert ist.

Schritt oder **Autom. Schritt** – Mit diesen Funktionen kann die Ausgabe im MEASURE/SOURCE-Modus justiert werden. Dies kann auch mit der Kalibrierungsroutine erfolgen, die durch Drücken des Softkeys **Vor Kalibrierung** angegeben wird.

Beim Kalibrieren eines Prozessinstruments die beiden Softkeys verwenden, die im MEASURE/SOURCE-Modus angezeigt werden.

- **Vor Kalibrierung** – Damit kann eine Kalibrierungsroutine zum Abrufen und Aufzeichnen von Daten vor der Kalibrierung festgelegt werden.
- **Automat. Schritt** – Damit kann das Produkt wie bereits beschrieben für die schrittweise Anpassung eingerichtet werden.

Tabelle 9. Gleichzeitige MEASURE/SOURCE-Funktionen ohne Stromschleife

MEASURE-Funktion	SOURCE-Funktion						
	Gleichspannung V	mA	Freq	Ω	TC	Widerstandste- mperaturfühler (RTD)	Druck
Gleichspannung V	•	•	•	•	•	•	•
mA	•		•	•	•	•	•
V Wechselstrom	•	•	•	•	•	•	•
Frequenz (≥ 20 Hz)	•	•	•	•	•	•	•
Niederfrequenz (< 20 Hz)							
Ω	•		•	•	•	•	•
Kontinuität	•		•	•	•	•	•
TC	•	•	•	•		•	•
Widerstandstemperaturfüh- ler (RTD)	•		•	•	•	•	•
3-Leiter-RTD	•		•	•	•	•	•
4-Leiter-RTD	•		•	•	•	•	•
Druck	•	•	•	•	•	•	

Tabelle 10. Gleichzeitige MEASURE/SOURCE-Funktionen mit Stromschleife

MEASURE-Funktion	SOURCE-Funktion						
	Gleichspannung V	mA	Freq	Ω	TC	Widerstandste- mperaturfühler (RTD)	Druck
Gleichspannung V	•		•	•	•	•	•
mA	•		•	•	•	•	•
V Wechselstrom	•		•	•	•	•	•
Frequenz (≥ 20 Hz)	•		•	•	•	•	•
TC	•		•	•		•	•
Druck	•		•	•	•	•	

Kalibrierung von Prozessinstrumenten

Hinweis











Anweisungen zum Kalibrieren eines HART-fähigen Transmitters mit Hilfe der integrierten HART-Schnittstelle befinden sich in der 754 HART-Modus-Bedienungsanleitung.


Wenn das Produkt sich im MEASURE/SOURCE-Modus befindet, kann eine integrierte Kalibrierungsroutine konfiguriert werden, wenn der Softkey **Vor Kalibrierung** gedrückt wird. „Vor Kalibrierung“ beinhaltet die Testresultate, die den Zustand des Transmitters vor der Justierung darstellen. Das Produkt kann Aufgaben ausführen, die mit einem Hostcomputer und DPCTrack2-Anwendungssoftware entwickelt wurden. Siehe „Kommunikation mit einem PC“.

Erstellen von Testdaten (vor Kalibrierung)

In dem nachfolgenden Beispiel wird gezeigt, wie Daten *Vor Kalibrierung* für einen Thermoelement-Temperaturtransmitter bereitgestellt werden.

Hier simuliert das Produkt die Ausgabe eines Thermoelements und misst den vom Transmitter geregelten Strom. Andere Transmitter verwenden die gleiche Prozedur. Bevor **Vor Kalibrierung** gedrückt wird, ist für das Ändern der Betriebsparameter eine Rückkehr in den MEASURE- oder SOURCE-Modus notwendig.

1. Die Messleitungen gemäß Abbildung 30 an das zu prüfende Instrument anschließen. Die Verbindungen simulieren ein Thermoelement und messen den zurückfließenden Strom.
2. Gegebenenfalls  für MEASURE-Modus drücken.
3.  drücken.
4.  für SOURCE-Modus drücken.
5.  und  drücken, um TC-Sensor auszuwählen.
6.  und  drücken, um den Thermoelementtyp auszuwählen.
7.  zum Markieren drücken und dann , um den Quellenmodus „Lineare Temperatur“ auszuwählen.
8. Einen Quellenwert aufzeichnen, z. B. 100 Grad, und dann  drücken.

9.  für MEASURE/SOURCE-Modus drücken. Die Anzeige wechselt zu dem in Abbildung 28 dargestellten Bildschirm.




Abbildung 28. Prozessinstrumentkalibrierung – Bildschirm

10. Den Softkey **Vor Kalibrierung** und dann den Softkey **Instrument** drücken (()).

Die Anzeige wechselt zu dem in Abbildung 29 dargestellten Bildschirm.




Abbildung 29. Prozessinstrumentkalibrierung – Bildschirm

11. Werte für **0 %** und **100 %** von 4,0 mA und 20,0 mA aufzeichnen, in dieser Reihenfolge. **Toleranz** auf 0,5 % der Spanne setzen










Abbildung 30. Kalibrieren eines Thermoelement-Temperaturtransmitters

gkv23c.eps

12. Es kann mehr Verzögerungszeit eingegeben werden, um dem Prozessinstrument Gelegenheit zum Stabilisieren zu geben, als die normale Einschwingzeit des Produkts (etwa 2 Sekunden). Um die Verzögerungszeit zu ändern, unter **Verzögerung** die gewünschte Zeit in Sekunden eingeben.
13.  und  drücken, um den Cursor nach unten zu verschieben und die **0 %**- und **100 %**-Werte für SOURCE-Temperatur aufzuzeichnen. Unser Beispiel verwendet 100 C und 300 C.
14. Wenn die Kalibrierungsprozedur des Instruments die manuelle Aufzeichnung des Messwerts oder der Quelle erfordert, den Softkey **Benutzer Wert** für vom Benutzer aufgezeichnete Werte drücken.
Kund.spez Einheiten – Zum Angeben kundenspezifischer Einheiten wie PH. Ein Beispiel dafür befindet sich im Abschnitt „Kundenspezifische Maßeinheiten“ weiter oben in diesem Handbuch. Bei der Verwendung kundenspezifischer Einheiten wird das Symbol  in der Anzeige neben dem Wert und in den Ergebnissen angezeigt.
Den Softkey **Fertig** drücken, nachdem die kundenspezifische Einheit programmiert wurde.
15. Das **Testverfahren** besteht aus einer Reihe von Testpunkten und ihrer bedingten Ausführung (Spannungs- und Kontinuitäts-Stabilität) bei steigender oder fallender Skala. In diesem Beispiel werden fünf Punkte verwendet (0 %, 25 %, 50 %, 75 % und 100 %), nur steigend. Der Anstieg wird durch den Aufwärtspfeil in der Anzeige

dargestellt.  drücken, um in dieser Zeile zu einem anderen Testverfahren zu wechseln. Es wird eine Liste von Verfahren angezeigt, unter denen gewählt werden kann. Eines auswählen und dann den Softkey **Fertig** drücken.

16. Wenn die Aufzeichnung der Kalibrierungsparameter abgeschlossen ist, sollte die Anzeige zu dem in Abbildung 31 gezeigten Bildschirm wechseln.

 			
MEASURE			
0%-Wert		4.000 mA ⁼⁼	
100%-Wert		20.000 mA ⁼⁼	
Toleranz		0.50 %	
Verzögerung		0 s	
SOURCE			
			TC-Typ K
0%-Wert		100.0 °C	
100%-Wert		300.0 °C	
Testverfahren		5 ↑	
Abbrechen	Benutzer Wert	Kund.spez Einheiten	Fertig

gkv45s.bmp

Abbildung 31. Kalibrierungsparameter – Bildschirm

17. Den Softkey **Fertig** drücken, um die Kalibrierungsparameter zu akzeptieren. Die Anzeige wechselt zu dem in Abbildung 32 dargestellten Bildschirm.

MEASURE		Fehler 0.07%	
4.011 mA ---			
SOURCE		TC-Typ K	
100.0 °C			
Int. Ref. 29.4°C		ITS-90 2.917mV---	
Abbrechen	Automat. Test	Manueller Test	

gkv46s.bmp

Abbildung 32. Measure und Source-Bildschirm für Kalibrierung

18. Zu diesem Zeitpunkt kann ein automatischer Test durchgeführt werden, oder die Testpunkte können manuell durchschritten werden. Den Softkey **Automat. Test** drücken, wenn das Produkt den automatischen Test durchführen soll. Gegebenenfalls **Abbrechen** drücken, um die Kalibrierungsprozedur zu verlassen. Die Tests beginnen am ersten Testpunkt, verwenden die richtige Temperatur als Quelle, verwenden die richtige Temperatur als Quelle und messen den entsprechenden Strom vom Transmitter.

Wenn eine Messung stabil ist und aufgezeichnet wird, fährt das Produkt mit dem nachfolgenden Schritt fort. Da das Produkt wartet, bis eine Messung sich stabilisiert, fungiert der automatische Test wie erforderlich für Geräte mit integrierter Glättung. Die Abweichung gegenüber dem erwarteten Wert zeigt sich oben links im Messfenster.

19. Das Produkt schreitet zu den verbleibenden Testpunkten. Bei der Kalibrierung von elektrischen Parametern oder Temperaturen laufen die Testpunkte automatisch ab. Wenn Druck als Quelle verwendet wird, hält das Produkt bei jedem Schritt an, damit die Druckquelle justiert werden kann. Wenn die Tests abgeschlossen sind, wird eine Fehlerzusammenfassungstabelle ähnlich wie in Abbildung 33 angezeigt.

QUELLE	MESSEN	FEHLER%
100.0 °C	3.904 mA---	-0.50
150.0 °C	7.965 mA---	-0.22
200.0 °C	12.053 mA---	0.33
250.0 °C	16.094 mA---	0.59
300.0 °C	20.175 mA---	1.09

Abbrechen	Vorige(r) Seite	Nächste(r) Seite	Fertig
-----------	-----------------	------------------	--------

gkv47s.bmp

Abbildung 33. Fehlerzusammenfassung – Bildschirm

Die Fehler sind in der Resultatsübersicht markiert. In diesem Beispiel ist eine Justierung erforderlich, da drei Tests nicht bestanden wurden. Die Fehler lagen außerhalb der ausgewählten Toleranz von $\pm 0,5\%$.

20. Den Softkey **Fertig** drücken, um die Daten zu behalten, oder den Softkey **Abbrechen** drücken, um die Daten zu löschen und nochmals zu beginnen.

Im normalen Betrieb kann mit dem Softkey **Speicher durchsehen** der aufgezeichnete Dateneintrag betrachtet und die Tabelle aufgerufen werden. Diese Daten können auf einen Hostcomputer hochgeladen werden, auf dem die kompatible *DPCTrack2*-Anwendungssoftware ausgeführt wird. Siehe „Kommunikation mit einem PC“.

Transmitterjustierung

Hinweis

Jeweils die Anweisungen des Transmitterherstellers lesen, um die Justiereinrichtung zu finden und die Anschlüsse für den Transmitter zu erkennen.

Vornehmen von Kalibrierungsabgleichen am Transmitter:

1. Nach Durchsicht der Ergebniszusammenfassung den Softkey **Fertig** drücken.
2. Den Softkey **Justieren** drücken. Das Produkt verwendet 0 % der Spanne als Quelle (100 °C in diesem Beispiel) und zeigt diese Softkeys an:
 - **Zugriff 100 % / Zugriff 0 %**
 - **Zugriff 50 %**
 - **Nach Kalibrierung**
 - **Fertig**
3. Den Transmitter für 4 mA justieren und dann den Softkey **Zugriff 100 % drücken**.
4. Die Transmitterausgabe auf 20 mA justieren. In der *754 HART-Modus-Bedienungsanleitung* nachlesen, falls HART-Justierungen (Ausgangsabgleich und Messfühlerabgleich) erforderlich sind.
5. Falls die Spanne in Schritt 4 justiert wurde, Schritte 3 und 4 durchführen, bis keine Justierung mehr erforderlich ist.
6. Den Transmitter bei 50 % untersuchen. Falls er den Spezifikationen entspricht, ist die Justierung abgeschlossen. Falls nicht, Linearität justieren und diese Prozedur bei Schritt 3 erneut beginnen.

Erstellen der Testdaten (nach Kalibrierung)

Wie folgt vorgehen, um Daten *Nach Kalibrierung* für den Thermoelement-Temperaturtransmitter zu erstellen, der justiert wurde.

1. Den Softkey **Nach Kalibrierung** drücken, um Daten *Nach Kalibrierung* aufzuzeichnen.
2. Den Softkey **Automat. Test** drücken, um die automatische Durchführung aller Testpunkte zu starten. Die einzelnen Schritte können auch manuell durchgeführt werden.
3. Wenn die Tests abgeschlossen sind, die Fehlerzusammenfassungstabelle lesen. Siehe Abbildung 34.

QUELLE	MESSEN	FEHLER%
100.0 °C	3.966 mA ⁻⁻⁻	-0.21
150.0 °C	7.991 mA ⁻⁻⁻	-0.06
200.0 °C	12.029 mA ⁻⁻⁻	0.18
250.0 °C	16.023 mA ⁻⁻⁻	0.14
300.0 °C	19.983 mA ⁻⁻⁻	-0.11

Abbrechen	Vorige(r) Seite	Nächste(r) Seite	Fertig
-----------	--------------------	---------------------	--------




gkv48s.bmp

Abbildung 34. Daten nach Kalibrierung – Bildschirm

Unbeständige Mess- oder Quellenwerte sind markiert. Das bedeutet, dass es einen unbeständigen Wert gab (Signalanzeige), als die Messung vorgenommen wurde.

4. Falls alle Werte der Spezifikation entsprechen, so wie hier, den Softkey **Fertig** drücken. Die Daten werden im Speicher abgelegt.

Testkommentare

Das Produkt führt Aufgaben (kundenspezifische Prozeduren) durch, die mit einem Hostcomputer und *DPCTrack2*-Anwendungssoftware erstellt wurden. Siehe „Kommunikation mit einem PC“. Eine Aufgabe kann eine Liste vorgeschlagener Kommentare anzeigen, während sie ausgeführt wird. Wenn die Kommentarliste angezeigt wird,  und  und dann  drücken, um einen Kommentar auszuwählen, der mit den Testergebnissen gespeichert werden soll.

Kalibrieren eines Differenzdruckinstruments

Die Prozedur zum Kalibrieren eines $\sqrt{\quad}$ -Instruments entspricht, mit Ausnahme der nachfolgenden Unterschiede, derjenigen für andere Instrumente.

- Die Quadratwurzeloption der Quellenfunktion wird automatisch aktiviert, wenn die Kalibrierprozedur **Vor Kalibrierung** vollständig durchgeführt wird.
- Die Anzeigen im Meß- und im Quellenfenster erfolgen in technischer Notation.

- Der gemessene Prozentwert wird automatisch für den Empfang der Quadratwurzelwerte des Transmitters und für die Berechnung der Fehlerrate des Instruments korrigiert.


Die Prozedur für $\sqrt{\quad}$ -Instrument wählen, nachdem der Softkey **Vor Kalibrierung** gedrückt wurde.

Schalterkalibrierung

Für das Kalibrieren eines Schalters werden ebenfalls die Kalibrierungsvorlagen „Vor Kalibrierung“ und „Nach Kalibrierung“ verwendet. Die **1-Pt. Schalttest** oder **2-Pt. Schalltest**-Prozedur in einem Menü auswählen, nachdem der Softkey **Vor Kalibrierung** gedrückt wurde. In Abbildung 35 ist die Terminologie angegeben, die beim Kalibrieren von Grenzwertschaltern verwendet wird.

Die Vorlage zum Einstellen der Schalterprozedur verwendet folgende Parameter:









- Schalterposition (normalerweise offen oder geschlossen)
- Für jeden Einstellpunkt:
 - Wert des Einstellpunktes
 - Toleranz des Einstellpunktes
 - Obere und untere Grenze
 - Minimale tote Zone
 - Maximale tote Zone




gkv24f.eps

Abbildung 35. Schalter: Begriffe

Durchführen eines Druckschaltertests: Der Schalter in diesem Beispiel setzt eine obere Grenze von 10 psi. Die Einstellbedingung ist ein geschlossener Schalterkontakt. Für Druckschalter den Softkey **Manueller Test** verwenden. Für Schalter, bei denen die Verwendung von Druck als Quelle nicht erforderlich ist, den Test mit der Option **Automat. Test** durchführen.

1. Den Ausgang des Druckschalters mittels den Messleitungen mit den mittleren Anschlussbuchsen (mA Ω RTD) des Produkts verbinden.
2. Das Druckmodul an das Produkt anschließen und die Druckleitung an den Schalter anschließen. Druckleitung entlüftet lassen.
3. Gegebenenfalls  für MEASURE-Modus drücken.
4.  für die Messfunktion Kontinuität drücken.
5.  für SOURCE-Modus drücken.
6.  für die Quellenfunktion Druck drücken.
7.  für die Nullstellung des Druckmoduls drücken.
8.  drücken.
9. Den Softkey **Vor Kalibrierung** drücken.
10. **1-Pt. Schalttest** im Menü markieren und  drücken.
11.  drücken, um die Parameter für Einstellpunkt 1 zu verändern.
12. Folgende Auswahl treffen:
Einstellpunkt 1 = 10,000 psi
Einstellpunkt-Typ = Hoch/Oben
Einstellstatus = Kurz
13. Den Softkey **Fertig** drücken.
14. Die **Toleranz** auf 0,5 psi einstellen.
15. Die nächsten beiden Parameter **Min. tote Zone** und **Max. tote Zone** sind wahlfreie Parameter. Sie werden in diesem Beispiel nicht eingestellt. Mit diesen Parametern würde die mindestens zulässige Größe der Totzone beschrieben.

16.  drücken, um die Auswahlmöglichkeiten zum Einstellen der **Ausschaltfunktion** bis zu **Ausschalten fortsetzen** zu durchlaufen.
17. Den Softkey **Fertig** drücken.
18. Den Softkey **Manueller Test** drücken.
19. Die Entlüftung der Druckleitung schließen und den Druck langsam bis zum Auslösepunkt (Trip-Point) erhöhen.
20. Hat der Schalter den Auslösepunkt erreicht, den Druck langsam vermindern, bis sich der Schalter zurücksetzt. Gegebenenfalls kann dieser Zyklus erneut durchgeführt werden.
21. Den Softkey **Fertig** drücken und die Resultate ansehen.
22. Den Softkey **Fertig** drücken und, falls gewünscht, **Label**, **Serien-Nr.** und/oder **Anwender** eingeben.
23. Den Softkey **Fertig** drücken.
24. Den Schalter in Anspruch nehmen, indem der angewandte Druck geändert wird. Den Schalter justieren, bis der Einstellpunkt richtig ist.
25. Zur Steuerung des Produkts die Softkeys verwenden und den Schalter nach Bedarf justieren.
26. Den Softkey **Fertig** drücken.
27. Den Softkey **Nach Kalibrierung** drücken, um den Test mit den gleichen Parametern zu wiederholen. Resultate von den „Vor Kalibrierung“- und „Nach Kalibrierung“-Tests werden zur späteren Ansicht oder zum Hochladen im Produktspeicher abgelegt.

Die Prozedur für Schalter, die auf andere Parameter reagieren, funktioniert ähnlich. Beim Durchführen eines 2-Pt. Schalttest den Anweisungen folgen, die für den ersten Schalttest auf der Anzeige angegeben sind. Messleitungen wechseln und den zweiten Schalttest durchführen.

Transmitter-Modus

Das Produkt kann so eingestellt werden, dass variable Eingaben (MEASURE) die Ausgabe (SOURCE) steuern, wie ein Transmitter. Dieser Modus heißt Transmitter-Modus“. Im Transmitter-Modus kann das Produkt vorübergehend als Alternative für einen defekten bzw. möglicherweise defekten Transmitter verwendet werden.



⚠ Warnung




Um Personenschäden zu vermeiden, den Transmitter-Modus nicht in einer Umgebung verwenden, die in sich sichere Ausstattung und Vorgehensweisen erfordert.

⚠ Vorsicht

Den Transmitter-Modus nur als Diagnosemittel. Einen vollständig aufgeladenen Akku verwenden. Das Produkt nicht über eine längere Zeitdauer an Stelle eines Transmitters einsetzen.

Einrichten des Produkts zum Emulieren eines Transmitters:

1. Die Drähte des Kontrollbusses vom Transmitterausgang trennen (Kontrollsignal Schleifenstrom oder Gleichstrom V).
2. Die für diese Funktion geeigneten Produktbuchsen (SOURCE) über Testleiter an Stelle des Transmitters mit dem Kontrollbus verbinden.
3. Den Prozesseingang (z. B. ein Thermoelement) vom Transmitter trennen.
4. Den Prozesseingang mit den geeigneten Produktbuchsen (MEASURE) oder Eingangsanschlüssen verbinden.
5. Gegebenenfalls  für MEASURE-Modus drücken.
6. Die für den Prozesseingang geeignete Funktionstaste drücken.
7.  für SOURCE-Modus drücken.

8. Die für die Regelung des Ausgangs geeignete Funktionstaste drücken (z. B.  oder ).). Wenn der Transmitter an einer Stromschleife mit Stromversorgung angeschlossen ist, **Transmitter simulieren** wählen, um die Stromausgabe zu bestimmen.
9. Einen Quellenwert auswählen, z. B. 4 mA.
10.  für MEASURE/SOURCE-Modus drücken.
11. **Weitere Auswahl** drücken, bis der Softkey **Transmitter Modus** angezeigt wird.
12. Den Softkey **Transmitter Modus** drücken.
13. Die Werte 0 % und 100 % für MEASURE und SOURCE auf dem Bildschirm einstellen. Für die Transferfunktion kann **Linear** oder $\sqrt{\quad}$ ausgewählt werden.
14. Den Softkey **Fertig** drücken.

Das Produkt befindet sich nun im Transmitter-Modus. Dabei misst es den Prozesseingang und regelt das Kontrollsignal am Ausgang proportional zur Messung am Eingang.


15. Um die Parameter für den Transmitter-Modus zu ändern, **ändern Konfig.** drücken und die Prozedur aus Schritt 13 erneut durchführen.
16. Den Softkey **Abbrechen** drücken, um den Transmitter-Modus zu verlassen.

Speicherooperationen

Speichern von Ergebnissen

„Vor Kalibrierung/Nach Kalibrierung“-Testergebnisse werden nach Abschluss jeder Testroutine automatisch gespeichert. In den anderen Modi (MEASURE, SOURCE oder MEASURE/SOURCE) kann die aktuelle Anzeige für spätere Analysen gesichert werden, indem der Softkey **Speichern** gedrückt wird.


Nach dem Drücken von **Speichern** speichert das Produkt die Daten und bestätigt dies mit der Anzeige folgender Informationen (siehe auch Abbildung 36): Indexnummer der gespeicherten Daten, Datum, Uhrzeit und Restspeicher.



gkv49s.bmp

Abbildung 36. Gespeicherte Daten – Bildschirm

Um den gespeicherten Daten Informationen hinzuzufügen, den Softkey **Fortfahren** drücken. Die Anzeige fordert zum Aufzeichnen des Instrumentenbezeichners (**Label**), der Seriennummer des Instruments (**Serien-Nr.**) und des Bediennamens (**Anwender**) auf, wie in Abbildung 37 gezeigt.




gkv50s.bmp

Abbildung 37. Zusätzliche Dateneingabe – Bildschirm

Alphanumerische Zeichen können mit dem optionalen Strichcodeleser oder über die Produktastatur in markierten Feldern aufgezeichnet werden.





Um alphanumerische Zeichen mit den Produkttasten aufzuzeichnen, **ENTER** drücken, wenn der Cursor sich auf dem erforderlichen Feld befindet, um dieses zu ändern (im Beispiel oben „Kennzeich.“).

Auf der Anzeige wird ein Fenster für alphanumerische Eingaben dargestellt. Siehe Abbildung 38.



gkv51s.bmp


Abbildung 38. Alphanumerische Eingaben – Fenster

1. Zahlen mit dem numerischen Tastenfeld aufzeichnen und Buchstaben durch Markierung des gewünschten Zeichens mit Hilfe von , ,  und  und anschließend **ENTER**. . Dann den Softkey **Leerstelle** und danach **ENTER** drücken.
2. Wenn der Eintrag vollständig ist, den Softkey **Fertig** drücken.

Durchsehen des Speichers

Den Softkey **Weitere Auswahl** drücken, bis **Speicher durchsehen** angezeigt wird. Dann den Softkey **Speicher durchsehen** drücken, um die gespeicherten Ergebnisse aufzurufen.

Wenn der Softkey **Speicher durchsehen** gedrückt wird, wechselt die Anzeige zu dem Bildschirm in Abbildung 39.



resul. aus 05/23/11 1 von 18			
Messung	04:33:01 pm		
Quelle	04:33:05 pm		
TT-101-14A	04:33:25 pm		
Quellenmessung	04:33:27 pm		
Messung	04:33:28 pm		
PT-121-5	04:33:47 pm		
Daten der Aufzeichnung	04:33:54 pm		
Min Max	04:33:56 pm		
Min Max	04:33:57 pm		
Messung	04:34:00 pm		
Zugriff Ergebnis	Vorige(r) Seite	Nächste(r) Seite	Fertig


gkv52s.bmp

Abbildung 39. Speicher durchsehen – Bildschirm

☰ oder ☷ und **ENTER** oder den Softkey **Zugriff Ergebnis** drücken, um ein gespeichertes Ergebnis anzuzeigen.

Protokollieren von Daten

Benutzer können eine Reihe von Messwerten aufzeichnen, die später auf einen Hostcomputer hochgeladen werden sollen, auf dem die *DPCTrack2*-Anwendungssoftware ausgeführt wird. Siehe „Kommunikation mit einem PC“. Es können bis zu 8000 Messwerte aufgezeichnet werden. Die Aufzeichnungskapazität ist abhängig von der Messrate und der Messdauer sowie vom Speicherbedarf anderer Einrichtungen, wie Prozeduren oder gespeicherte Resultate. Die Messrate und -dauer in Minuten aufzeichnen. Siehe Abbildung 40.



MEASURE LOG	
Anderung: ENTER drücken	
Meßrate	20 /min
Dauer	10 Minuten
Anzahl der Punkte	200
Restspeicher	98.0%
Abbrechen	Fertig

gkv53s.bmp

Abbildung 40. Parameter für Datenprotokollierung – Bildschirm

Protokollieren von Daten:







1. Gegebenenfalls  für MEASURE-Modus drücken.
2. Zweimal den Softkey **Weitere Auswahl** drücken.
3. Den Softkey **Aufzeichn.** drücken.
4. Eine Messrate aus der angezeigten Liste auswählen (1, 2, 5, 10, 20, 30 oder 60 Messungen pro Minute).  oder  drücken, um die Messrate auszuwählen.
5.  drücken.
6.  drücken, um den Cursor auf **Dauer** zu bewegen.
7. Mit Hilfe des numerischen Tastenfelds die Dauer in Minuten eingeben und dann  drücken. Die maximale Dauer hängt von der Messrate und von der Speicher Verfügbarkeit ab.

Tabelle 11 enthält Richtwerte für die maximale Messdauer; dabei wurde angenommen, dass der Speicher nicht für andere Zwecke verwendet wird.


Tabelle 11. Dauer – Grenzwerte

Messrate pro Minute	Max. Anzahl Aufzeichnungen	Messdauer
1	8000	133 Stunden
2	8000	66 Stunden
5	8000	26 Stunden
10	8000	13 Stunden
20	8000	6 Stunden
30	7980	4 Stunden
60	7980	2 Stunden

⚠ Vorsicht

Um mögliche Schäden am Produkt zu vermeiden, einen vollständig aufgeladenen Akku und die geeignete Dauer verwenden. Das Akkuladegerät kann auch verwendet werden, um Energieverluste während einer Aufzeichnung zu vermeiden. Falls während einer Aufzeichnung ein niedriger Akkuladestand angezeigt wird, wird die Aufzeichnung abgebrochen; die bis zu diesem Zeitpunkt aufgezeichneten Daten sind gesichert. Länger andauernde Datenaufzeichnungen können die aufgrund der restlichen Akkuladung verfügbare Betriebszeit überschreiten.

- Nachdem das Produkt die Dauer aufgezeichnet hat, wird auf der Anzeige angegeben, wie viel Speicherplatz bei dieser Dauer verbraucht wird. Siehe den Prozentsatz für **Restspeicher** auf der Anzeige. **Restspeicher** gibt an, wie viel Prozent des verfügbaren Speichers durch die definierte Aufzeichnung benutzt werden würde.
- Den Softkey **Fertig** drücken. Die Anzeige wechselt zu dem in Abbildung 41 dargestellten Bildschirm.





gkv54s.bmp

Abbildung 41. Anfang Aufzeichnung – Bildschirm

- Den Anzeiger **LOG** rechts neben **MEASURE** beachten. Den Softkey **Anfang Aufzeichn.** drücken, um Daten aufzuzeichnen.
- Das Produkt behält weiterhin Datenpunkte bei, bis die Dauer abgelaufen ist oder der Softkey **Fertig** gedrückt wird. Falls die Aufzeichnung durch diese Prozeduren beendet wurden, behält das Produkt die Daten als Speicherelement, das auf einen Hostcomputer hochgeladen werden kann, auf dem die *DPCTrack2*-Anwendungssoftware ausgeführt wird. Siehe „Kommunikation mit einem PC“.

Aufzeichnen des Minimal- und Maximalwerts einer Messung

Die Anzeige kann zum Aufzeichnen und Anzeigen der Minimal- (min) und Maximalwerte (max) eingestellt werden. Diese Werte werden nie geglättet, auch dann nicht, wenn Glätten eingeschaltet ist. Den Softkey **Weitere Auswahl** zweimal und dann den Softkey **Min Max** drücken, um die Anzeige der Extremwerte einzuschalten.  drücken, um die „Min Max“-Register zurückzusetzen. Den Softkey **Min Max** nochmals drücken, um zur normalen Anzeige zurückzukehren. Abbildung 42 zeigt die Anzeige, wenn „Min Max“ eingeschaltet ist.



gkv55s.bmp


Abbildung 42. Min Max – Bildschirm

Ausführen einer Computer-Prozedur

Den Softkey **Weitere Auswahl** drücken, bis der Softkey **Prozeduren** angezeigt wird. Dann **Prozeduren** drücken, um die Liste der Prozeduren anzuzeigen, die von einem Hostcomputer heruntergeladen wurden. Prozeduren sind Produkteinstellungen, die mit einem Prozedurnamen gekennzeichnet (z. B. Transmittertyp und Hersteller) und gesichert wurden. Eine Prozedur konfiguriert das Produkt auf die Kalibrierung eines Transmitters; sie beinhaltet die Werte aller benötigten Parameter (Quellen- und Messfunktionen, 0 %- und 100 %-Werte, Teststrategie).

Während das Produkt von der Prozedur gesteuert wird, wird der Softkey **Fortfahren** zu **Fortfahren Prozedur**.

Löschen des Speichers

Im Einstellmodus **Speicher löschen** markieren und  drücken, um den gesamten Speicher zu löschen; dies beinhaltet:


- Gespeicherte Ergebnisse
- Minimal- und Maximalwerte
- Daten von Aufzeichnungen

Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt, sodass der Speicher nicht versehentlich gelöscht wird.

Der Taschenrechner

Den integrierten Rechner für mathematische Gleichungen verwenden, bei denen die Quelle des Produkts oder die gemessenen Werte eine Rolle spielen. Die aktuellen Mess- und Quellenwerte und -einheiten können immer mit einem Tastendruck in eine Gleichung übernommen werden. Das Produkt misst und quillt während des Taschenrechnerbetriebs.

Den Softkey **Rechner** drücken, um den Rechner in den Modi SOURCE, MEASURE oder MEASURE/SOURCE zu starten. Gegebenenfalls den Softkey **Weitere Auswahl** drücken, um den Softkey **Rechner** anzuzeigen.

Nach Drücken von **Rechner** steht ein algebraischer Taschenrechner zur Verfügung, der mittels numerischem Tastenfeld und mit mathematischen Funktionen belegten Tasten () gesteuert wird.

Den Softkey **Fertig** drücken, um zum normalen Betrieb zurückzukehren.

Speichern in und Abrufen aus Registern

Im Taschenrechnermodus zeigt das Produkt in der oberen Hälfte der Anzeige die folgenden drei Register und deren Inhalte an:

- **MEASURE** (der aktuelle Wert der Messfunktion)
- **SOURCE** (der aktuelle Wert der Quellenfunktion)
- **REGISTER** (temporärer Zwischenspeicher)

Den Softkey **Abrufen** und dann den Softkey für das jeweilige Register drücken, um die Inhalte eines beliebigen Registers in eine Berechnung einzufügen.

Speichern drücken, um den aktuellen Wert der Taschenrechneranzeige (untere Hälfte) in den Zwischenspeicher **REGISTER** (für spätere Wiederverwendung) oder ins Register **SOURCE** zu kopieren.

Setzen des Quellenwerts mittels Taschenrechner

Wenn in **SOURCE** gespeichert wird, zeigt das Produkt ggf. eine Auswahl an Einheitenmultiplikatoren an (z. B. mV oder V) und beginnt dann, diesen Wert als Quelle zu verwenden. Das Produkt speichert keine Werte in **SOURCE**, die außerhalb des Bereichs liegen.

Kurzanleitungen

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen Messleiterverbindungen und die dazugehörigen Produktfunktionen für zahlreiche Anwendungen.




Abbildung43.Kalibrierung Grafikaufzeichnung






Abbildung 44.Messung Spannungsabfall



gkv27c.eps

Abbildung 45. Überwachen der Spannung und der Frequenz einer Wechselstromleitung



gkv28c.eps

Abbildung 46. Transmitterkalibrierung Strom-zu-Druck (S/D)






Abbildung 47. Ausgangsstrom einer Transmittermessung

gkv29c.eps



gkv30c.eps

Abbildung 48. Messung Messwiderstand



gkv31c.eps

Abbildung 49. Widerstand – Quelle




Abbildung 50. Überprüfung eines Schalters





Abbildung 51. Drehzahlmesser-Untersuchung



gkv34c.eps

Abbildung 52. Verbindung Analog- und HART-Drucktransmitter




Abbildung 53. Transmitterkalibrierung mV in Strom

gkv35c.eps




Abbildung 54. Strömungsmesser Wirbelablösung – Prüfung

gkv36c.eps






Abbildung 55. HART- und Analog-RTD-Transmitter – Verbindungen



gkv61.eps

Abbildung 56. Analog- und HART-Thermoelement-Transmitterverbindungen



Gkv43.eps

Abbildung 57. Transmitter HART- Nur Kommunikation

Kommunikation mit einem PC

Gespeicherte Prozeduren und Ergebnisse können auf einen PC hoch- und davon heruntergeladen werden. Erforderlich sind ein PC, Microsoft Windows, USB-Kabel (mitgeliefert) und Fluke DPCTrack2™ - Anwendungssoftware, oder die Software eines qualifizierten Fluke-Partners. Weitere Anweisungen befinden sich im *DPCTrack2-Bedienungshandbuch*.

Wartung

⚠️ ⚠️ Warnung

Zur Vermeidung von Stromschlag, Brand oder Verletzungen sind folgende Hinweise zu beachten:

- Das Produkt von einem zugelassenen Techniker reparieren lassen.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn seine Abdeckung entfernt oder das Gehäuse offen ist. Es könnte zum Kontakt mit gefährlichen Spannungen kommen.
- Vor der Reinigung des Produkts die Eingangssignale entfernen.
- Nur spezifizierte Ersatzteile verwenden.

Hinweis

Das auf der Fluke-Website erhältliche 75X Series Calibration Manual enthält weitere Anweisungen zur Pflege und ein Beispiel einer Kalibrierprozedur sowie eine Liste der Ersatzteile.

Akkuwechsel

Den Akku ersetzen, wenn die Ladung nicht mehr über die übliche Dauer gehalten werden kann. Die Lebensdauer eines Akkusatzes erreicht oft bis zu 300 Lade-/Entladezyklen. Informationen zum Bestellen eines Ersatzakkus befinden sich in „Kontaktaufnahme mit Fluke“ und „Kundenseitig auswechselbare Teile“.

Hinweis

Aufgebrauchte Akkus/Batterien sollten nur von qualifizierten Recycling-Unternehmen oder von im Umgang mit gefährlichen Materialien ausgebildeten Personen entsorgt werden. Für Wiederverwertungsinformationen das nächstgelegene von Fluke autorisierte Servicezentrum kontaktieren.

Reinigung des Produkts

Das Produkt und Druckmodule mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Gewebe reinigen. Bei Bedarf eine milde Seife verwenden.

⚠ Vorsicht

Um mögliche Schäden am Produkt zu vermeiden, keine Lösungsmittel oder aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

Daten der letzten Kalibrierung

Die Daten der letzten Kalibrierung und Prüfung werden auf dem Kalibrierungsaufkleber und im Einstellmodus auf dem Kalibrierungsbildschirm angezeigt. Dabei sollte die Kalibrierungsnummer auf dem Aufkleber mit der auf der Anzeige übereinstimmen. Die Kalibrierung des Produkts muss von qualifizierten Technikern durchgeführt werden. Weitere Informationen befinden sich im *75X Series Calibration Manual*, das auf der Fluke-Website erhältlich ist.

Bei Problemen

⚠⚠ Warnung

Um elektrische Schläge oder Personenschäden zu vermeiden, das Produkt nicht verwenden, wenn es sich anormal verhält. Unter Umständen ist die Schutzeinrichtung beeinträchtigt. Im Zweifelsfall sollte das Produkt gewartet werden.

Falls die Anzeige leer oder unlesbar ist, der Signalgeber aber funktioniert, wenn das Produkt eingeschaltet wird, sicherstellen, dass die Helligkeit richtig justiert ist. Weitere

Informationen zum Justieren der Intensität befinden sich unter „Anzeigeintensität“.

Falls das Produkt sich nicht einschalten lässt, sicherstellen, dass der Akku Strom führt oder das Ladegerät angeschlossen ist. Falls das Produkt Strom erhält, sollte die Ein- und Ausschalttaste leuchten. Falls die Taste leuchtet, das Produkt aber nicht startet, das Produkt warten lassen. Siehe „Kontaktaufnahme mit Fluke“.

Kalibrierung oder Reparatur im Servicezentrum

Kalibrier-, Reparatur- oder Servicearbeiten, die nicht in diesem Handbuch behandelt sind, sollten nur durch qualifiziertes Servicepersonal durchgeführt werden. Falls das Produkt ausfällt, zunächst den Akkusatz prüfen und ggf. ersetzen.

Sicherstellen, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch betrieben wird. Wenn das Produkt defekt ist, eine Beschreibung des Fehlers zusammen mit dem Produkt einsenden. Druckmodule müssen nicht mitgesendet werden, so lange diese nicht auch defekt sind. Sicherstellen, dass das Produkt gut verpackt ist. Nach Möglichkeit die Originalverpackung verwenden. Siehe „Kontaktaufnahme mit Fluke“ und die Garantieerklärung.

Kundenseitig auswechselbare Teile

In Tabelle 12 sind die Fluke-Teilenummern für alle kundenseitig auswechselbaren Teile des Produkts

aufgeführt. Modell- oder Teilenummern von standardmäßiger oder optionaler Ausstattung befinden sich unter „Standardlieferumfang“ und „Zubehör“.

Tabelle 12. Ersatzteile

Element	Fluke-Teilenummer
Justierbarer Schnellauslöseriemen	3889532
Aufkleber für Ein-/Ausgangs-Anschlussbuchse	3405856
Neigefuß	3404790
BP7240 Akku	4022220
USB-Kabel	1671807
BC7240 Spannungsversorgung/Akkuladegerät	4022655
Linsenabdeckung	3609579
Krokodilklemmen-Set mit verlängerten Zähnen	3765923
754HCC HART-Kommunikationskabel-Baugruppe	3829410
AC280 Suregrip Hakenklemmen-Set	1610115
TC-Kappe	4073631
<i>Hinweis: Siehe „Standardlieferumfang“ und „Zubehör“ für Modell- und Teilenummern für austauschbare Ausrüstung.</i>	

Zubehör

Das unten aufgeführte Fluke-Zubehör ist mit dem Produkt kompatibel. Für Informationen zu diesen Zubehörartikeln und deren Preise bitte einen Fluke-Händler kontaktieren.

- 700-IV Current Shunt
- *DPCTrack2*-Software
- C799 Tragetasche
- BC7240 Ersatz-Akkuladegerät/universelle Spannungsversorgung
- HART Drywell Kabelzubehör (PN 2111088)
- 12-V-Auto-Akkuladegerät
- 700PCK Druckmodul-Kalibrierungs-Satz (setzt den Einsatz einer Ausrüstung für Druckkalibrierung und eines IBM PCTM-kompatiblen Computers voraus).
- 700PTP-1 Pneumatische Prüfpumpe
- 700HTP-1 Hydraulische Prüfpumpe
- Fluke-700TC1 Thermoelement-Miniadaptersatz
- Fluke-700TC2 Thermoelement-Miniadaptersatz
- C781 Tragetasche
- C700 Tragebehälter - hart
- BP7240 Lithium-Ionen-Akku
- TL-Messleitungen
- AC Serie Meßleiterklemmen
- TP Serie Meßleitersonden
- 80PK Serie Thermoelemente
- Druckmodule – Fluke Modellnummern sind unten aufgeführt. (Differenzdruckmodule können auch als einfache Druckmodule betrieben werden.) Für Informationen hier nicht aufgeführten Druckmodulen bitte den Fluke-Händler kontaktieren.
 - FLUKE-700P00 1 in. H₂O/0,001
 - FLUKE-700P01 10 in. H₂O/0,01
 - FLUKE-700P02 1 psi/0,0001
 - FLUKE-700P22 1 psi/0,0001
 - FLUKE-700P03 5 psi/0,0001
 - FLUKE-700P23 5 psi/0,0001
 - FLUKE-700P04 15 psi/0,001
 - FLUKE-700P24 15 psi/0,001
 - FLUKE-700P05 30 psi/0,001
 - FLUKE-700P06 100 psi/0,01
 - FLUKE-700P27 300 psi/0,01
 - FLUKE-700P07 500 psi/0,01
 - FLUKE-700P08 1000 psi/0,1

- FLUKE-700P09 1500 psi/0,1
- FLUKE-700PA3 5 psi/0,0001
- FLUKE-700PA4 15 psi/0,001
- FLUKE-700PA5 30 psi/0,001
- FLUKE-700PA6 100 psi/0,01
- FLUKE-700PV3 -5 psi/0,0001
- FLUKE-700PV4 -15 psi/0,001
- FLUKE-700PD2 ± 1 psi/0,0001
- FLUKE-700PD3 ± 5 psi/0,0001
- FLUKE-700PD4 ± 15 psi/0,001
- FLUKE-700PD5 -15/30 psi/0,001
- FLUKE-700PD6 -15/100 psi/0,01
- FLUKE-700PD7 -15/200 psi/0,01
- FLUKE-700P29 3000 psi/0,1
- FLUKE-700P30 5000 psi/0,1
- FLUKE-700P31 10000 psi/1

Spezifikationen

Allgemeine Spezifikationen

Alle Spezifikationen gelten von +18 °C bis +28 °C, sofern nicht anders vermerkt.

Alle Spezifikationen setzen eine Aufwärmzeit von 5 Minuten voraus.

Die Messwertspezifikationen gelten nur, wenn die Option Glätten eingeschaltet ist. Wenn Glätten ausgeschaltet ist oder wenn der Anzeiger aufleuchtet, dann werden die Basisspezifikationen mit 3 multipliziert. Werkhallenspezifikationen sind der zweite Teil der Spezifikationen. Die Messfunktionen Druck, Temperatur und Frequenz sind nur als Werte mit eingeschalteter Option Glätten spezifiziert.

Spezifikationen gelten bis zu 110 % des Bereichs. Folgende Ausnahmen gelten bis zu 100 % des Bereichs: 300 V Gleichstrom, 300 V Wechselstrom, 22 mA Quelle und Simulation, 15 V Gleichstrom Quelle sowie Temperaturmessung und Verwendung als Quelle.

Akkuleistung nutzen, um beste Störspannungsunterdrückung zu erreichen.

Größe (H x B x T) Höhe = 63,35 mm x Breite = 136,37 mm x Länge = 244,96 mm

Gewicht 1,23 kg (einschließlich Akku)

Anzeige 480 x 272 Grafikpunkte, Flüssigkristallanzeige (LCD), 95 x 54 mm

Strom Interner Akkusatz: Lithium-Ionen, 7,2 V Gleichstrom, 30 Wh

Umgebungsspezifikationen

Einsatzhöhe 3000 m

Lagerungshöhe 1300 m

Betriebstemperatur -10 bis 50 °C

Lagerungstemperatur -20 bis + 60 °C

Relative Luftfeuchte (Maximal, nicht kondensierend) 90 % bis 35 °C

75 % bis 40 °C

45 % bis 50 °C

Normen und Zulassungen

Schutzklasse:	Verschmutzungsgrad II IP 52
Kriechen und Abstand der doppelten Isolierung	Per IEC 61010-1
Installationskategorie	300 V CAT II
Entwurfsstandards und Einhaltung	EN/IEC 61010-1:2010, CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-04, ANSI/UL 61010-1:2004
EMI, RFI, EMC	EN 61326-1:2006
RF-Felder	Genauigkeit für alle Funktionen ist nicht spezifiziert in RF-Feldern >3 V/m.

Ausführliche Spezifikationen

Spezifikationen, die nach einer Aufwärmzeit von 5 Minuten gelten.

Spezifikationen gelten bis zu 110 % des Messbereichs, mit den folgenden Ausnahmen: 300 V Gleichstrom MEASURE, 300 V Wechselstrom MEASURE, 50 kHz MEASURE und SOURCE, 22 mA SOURCE und Simulation, 15 V Gleichstrom SOURCE sowie Temperatur MEASURE und SOURCE, die bis zu 100 % des Messbereichs gelten.

mV-Messung Gleichstrom

Bereich	Auflösung	% Messwert + Werkstatt	
		1 Jahr	2 Jahre
±100.000 mV	0,001 mV	0,02 % + 0,005 mV	0,03 % + 0,005 mV
Eingangsimpedanz: 5 MΩ Maximale Eingangsspannung: 300 V, IEC 61010 300 V CAT II Temperaturkoeffizient: (0,001 % des Messwerts + 0,001 % des Messbereichs) / °C (<18 °C oder >28 °C) Ablehnung normaler Modus: >100 dB bei 50 oder 60 Hz nominell			

Gleichspannungsmessung

Bereich	Auflösung	% Messwert + Summierglied	
		1 Jahr	2 Jahre
±3,00000 V	0.00001 V	0,02 % + 0,00005 V	0,03 % + 0,00005 V
±30,0000 V	0,0001 V	0,02 % + 0,0005 V	0,03 % + 0,0005 V
±300,00 V	0,01 V	0,05 % + 0,05 V	0,07 % + 0,05 V

Eingangsimpedanz: 4 MΩ
 Maximale Eingangsspannung: 300 V, IEC 61010 300 V CAT II
 Temperaturkoeffizient: (0,001 % des Messwerts + 0,0002 % des Messbereichs) / °C (<18 °C oder >28 °C)
 Ablehnung normaler Modus: >100 dB bei 50 oder 60 Hz nominell

Wechselspannungsmessung

Bereich 40 Hz – 500 Hz	Auflösung	% Messwert + Summierglied	
		1 Jahr	2 Jahre
3.000 V	0,001 V	0,5 % + 0,002 V	1,0 % + 0,004 V
30,00 V	0,01 V	0,5 % + 0,02 V	1,0 % + 0,04 V
300,0 V	0,1 V	0,5 % + 0,2 V	1,0 % + 0,2 V

Eingangsimpedanz: >4 MΩ und <100 pF
 Eingangskopplung: Wechselstrom
 Maximale Eingangsspannung: 300 V, IEC 61010 300 V CAT II
 Temperaturkoeffizient: 5 % der spezifizierten Genauigkeit / °C (<18 °C oder > 28 °C).
 Die Spezifikationen gelten für 9 % bis 100 % des Spannungsbereichs.

Gleichstrommessung

Bereich	Auflösung	% Messwert + Summierglied	
		1 Jahr	2 Jahre
±30,000 mA	1 µA	0,01 % + 5 µA	0,015 % + 7 µA
±100,00 mA	10 µA	0,01 % + 20 µA	0,015 % + 30 µA
Maximaler Eingang: 110 mA Maximale Bürdenspannung: 420 mV bei 22 mA Temperaturkoeffizient: 3 % der spezifizierten Genauigkeit / °C (<18 °C oder > 28 °C). Keine Sicherung Ablehnung Normalmodus: 90 dB bei 50 oder 60 Hz nominell und 60 dB bei 1200 Hz und 2200 Hz nominell (HART-Signale)			

Widerstandsmessung

Bereich	Auflösung	% Messwert + Summierglied		Source Strom
		1 Jahr	2 Jahre	
10,000 Ω	0,001 Ω	0,05 % + 0,050 Ω	0,07 % + 0,070 Ω	3 mA
100, 00 Ω	0,01 Ω	0,05 % + 0,05 Ω	0,07 % + 0,07 Ω	1 mA
1,0000 kΩ	0,1 Ω	0,05 % + 0,0005 kΩ	0,07 % + 0,0007 kΩ	500 µA
10,000 kΩ	1 Ω	0,10 % + 0,010 kΩ	0,15 % + 0,015 kΩ	50 µA
Spannung offener Stromkreis: 5 V nominell Temperaturkoeffizient: 3 % der spezifizierten Genauigkeit / °C (<18 °C oder > 28 °C).				

Kontinuitätstests

Tonsignal	Widerstand
Dauerton	<25 Ω
Tonpräsenz unbestimmt	25 bis 400 Ω
Kein Ton	>400 Ω

Frequenzmessung

Bereiche	Auflösung	2 Jahre
1,00 Hz bis 110,00 Hz ^[1]	0,01 Hz	0,05 Hz
110,1 Hz bis 1100,0 Hz	0,1 Hz	0,5 Hz
1,101 kHz bis 11,000 kHz	0,001 kHz	0,005 kHz
11,01 kHz bis 50,00 kHz	0,01 kHz	0,05 kHz

Kopplung: Wechselstrom
 Minimalamplitude für Frequenzmessung (Rechteckwelle):
 <1 kHz: 300 mV p-p
 1 kHz bis 30 kHz: 1,4 mV p-p
 >30 kHz: 2,8 V p-p
 Maximale Eingangsfrequenz:
 <1 kHz: 300 V eff.
 >1 kHz: 30 V eff.
 Eingangsimpedanz: 4 MΩ
 [1] Für Frequenzmessung unterhalb 110,00 Hz gelten die Spezifikationen für Signale mit einer Anstiegsgeschwindigkeit von mehr als 5 V/ms.

±Gleichspannungsausgang

Bereich	Auflösung	% des Ausgangs + Werkhalle	
		1 Jahr	2 Jahre
±100,000 mV	1 µV	0,01 % + 0,005 mV	0,015 % + 0,005 mV
±1,00000 V	10 µV	0,01 % + 0,00005 V	0,015 % + 0,00005 V
±15,0000 V	100 µV	0,01 % + 0,0005 V	0,015 % + 0,0005 V

Maximaler Ausgangsstrom: 10 mA
 Temperaturkoeffizient: (0,001 % des Ausgangs + 0,001 % des Messbereichs) / °C (<18 °C oder >28 °C)

+Gleichstromquelle

Bereich/Modus	Auflösung	% des Ausgangs + Werkhalle	
		1 Jahr	2 Jahre
0,100 bis 22,000 mA	1 μ A	0,01 % + 3 μ A	0,02 % + 3 μ A
Temperaturkoeffizient: 3 % der spezifizierten Genauigkeit / °C (<18 °C oder > 28 °C). Quelle mA Einhaltungsspannung: 18 V maximal Quelle mA Spannung offener Stromkreis: 30 V maximal			

+Gleichstrom simulieren (externer Schleifenstrom)

Bereich/Modus	Auflösung	% des Ausgangs + Werkhalle	
		1 Jahr	2 Jahre
0,100 bis 22,000 mA (Stromsenke)	1 μ A	0,02 % + 7 μ A	0,04 % + 7 μ A
Simulieren mA Eingangsspannung: 15 bis 50 V Gleichstrom, 300 μ A zur Sohle hinzufügen, wenn > 25 V in Schleife vorhanden Temperaturkoeffizient: 3 % der spezifizierten Genauigkeit / °C (<18 °C oder > 28 °C).			

Widerstandserzeugung (Quellen)

Bereich	Auflösung	% des Ausgangs + Werkhalle		Zulässiger Erregungsstrom
		1 Jahr	2 Jahre	
10,000 Ω	0,001 Ω	0,01 % + 0,010 Ω	0,015 % + 0,015 Ω	0,1 mA bis 10 mA
100,00 Ω	0,01 Ω	0,01 % + 0,02 Ω	0,015 % + 0,03 Ω	0,1 mA bis 10 mA
1,0000 k Ω	0,1 Ω	0,02 % + 0,0002 k Ω	0,03 % + 0,0003 k Ω	0,01 mA bis 1,0 mA
10,000 k Ω	1 Ω	0,02 % + 0,003 k Ω	0,03 % + 0,005 k Ω	0,01 mA bis 1,0 mA
Temperaturkoeffizient: (0,01 % des Ausgangs + 0,02 % des Messbereichs) / °C (<18 °C oder >28 °C)				

Frequenzerzeugung (Quellen)

Bereich	Spezifikation
	2 Jahre
Sinuswelle: 0,1 Hz bis 10,99 Hz	0,01 Hz
Rechteckwelle: 0,01 Hz bis 10,99 Hz	0,01 Hz
Sinus- und Rechteckwelle: 11,00 Hz bis 109,99 Hz	0,1 Hz
Sinus- und Rechteckwelle: 110,0 Hz bis 1099,9 Hz	0,1 Hz
Sinus- und Rechteckwelle: 1,100 kHz bis 21,999 kHz	0,002 kHz
Sinus- und Rechteckwelle: 22,000 kHz bis 50,000 kHz	0,005 kHz
<p>Wellenformen-Wahlmöglichkeiten: Nullsymmetrische Sinuswelle oder positive 50 % Arbeitszyklus-Rechteckwelle Amplitude Rechteckwelle: 0,1 bis 15 V p-p Genauigkeit Amplitude Rechteckwelle, 0,01 bis 1 kHz: 1 % p-p Ausgang + 75 mV, 1 kHz bis 50 kHz: 10 % p-p Ausgang + 75 mV Amplitude Sinuswelle: 0,1 bis 30 V p-p Genauigkeit Amplitude Sinuswelle, 0,1 bis 1 kHz: 3 % p-p Ausgang + 75 mV, 1 kHz bis 50 kHz: 10 % p-p Ausgang + 75 mV</p>	

Temperatur, Thermoelemente

Type	Bereich °C	Messen °C		Quellen °C	
		1 Jahr	2 Jahre	1 Jahr	2 Jahre
E	-250 bis -200	1,3	2,0	0,6	0,9
	-200 bis -100	0,5	0,8	0,3	0,4
	-100 bis 600	0,3	0,4	0,3	0,4
	600 bis 1000	0,4	0,6	0,2	0,3
N	-200 bis -100	1,0	1,5	0,6	0,9
	-100 bis 900	0,5	0,8	0,5	0,8
	900 bis 1300	0,6	0,9	0,3	0,4
J	-210 bis -100	0,6	0,9	0,3	0,4
	-100 bis 800	0,3	0,4	0,2	0,3
	800 bis 1200	0,5	0,8	0,3	0,3
K	-200 bis -100	0,7	1,0	0,4	0,6
	-100 bis 400	0,3	0,4	0,3	0,4
	400 bis 1200	0,5	0,8	0,3	0,4
	1200 bis 1372	0,7	1,0	0,3	0,4
T	-250 bis -200	1,7	2,5	0,9	1,4
	-200 bis 0	0,6	0,9	0,4	0,6
	0 bis 400	0,3	0,4	0,3	0,4
B	600 bis 800	1,3	2,0	1,0	1,5
	800 bis 1000	1,0	1,5	0,8	1,2
	1000 bis 1820	0,9	1,3	0,8	1,2
R	-20 bis 0	2,3	2,8	1,2	1,8
	0 bis 100	1,5	2,2	1,1	1,7
	100 bis 1767	1,0	1,5	0,9	1,4

Documenting Process Calibrator
Ausführliche Spezifikationen

Type	Bereich °C	Messen °C		Quellen °C	
		1 Jahr	2 Jahre	1 Jahr	2 Jahre
S	-20 bis 0	2,3	2,8	1,2	1,8
	0 bis 200	1,5	2,1	1,1	1,7
	200 bis 1400	0,9	1,4	0,9	1,4
	1400 bis 1767	1,1	1,7	1,0	1,5
C (W5Re/W26Re)	0 bis 800	0,6	0,9	0,6	0,9
	800 bis 1200	0,8	1,2	0,7	1,0
	1200 bis 1800	1,1	1,6	0,9	1,4
	1800 bis 2316	2,0	3,0	1,3	2,0
L	-200 bis -100	0,6	0,9	0,3	0,4
	-100 bis 800	0,3	0,4	0,2	0,3
	800 bis 900	0,5	0,8	0,2	0,3
U	-200 bis 0	0,6	0,9	0,4	0,6
	0 bis 600	0,3	0,4	0,3	0,4
BP	0 bis 1000	1,0	1,5	0,4	0,6
	1000 bis 2000	1,6	2,4	0,6	0,9
	2000 bis 2500	2,0	3,0	0,8	1,2
XK	-200 bis 300	0,2	0,3	0,2	0,5
	300 bis 800	0,4	0,6	0,3	0,6

Type	Bereich °C	Messen °C		Quellen °C	
		1 Jahr	2 Jahre	1 Jahr	2 Jahre
<p>Sensorungenauigkeit nicht berücksichtigt.</p> <p>Genauigkeit für externe kalte Vergleichsstelle: 0,2 °C für interne Vergleichsstelle addieren</p> <p>Auflösung: 0,1 °C</p> <p>Temperaturskala: ITS-90 oder IPTS-68, wählbar (90 ist Standard)</p> <p>Kompensation: ITS-90 per NIST Monograph 175 für B, R, S, E, J, K, N, T; IPTS-68 per IEC 584-1 für B, R, S, E, J, K, T; IPTS-68 per DIN 43710 für L, U, GOST P 8.585-2001 (Russland) für BP und XK, ASTM E988-96 für C (W5Re/W26Re)</p> <p>Temperaturkoeffizient: 0,05 °C/ °C (<18 °C oder >28 °C) 0,07 °C/ °C für C-Typ >1800 °C und für BP-Typ >2000 °C</p> <p>Betriebstemperatur Instrument: 0 bis 50 °C für Thermoelemente der Typen C und BP / -10 bis 50 °C für alle anderen Typen</p> <p>Eigenschwingungsunterdrückung: > 65 dB bei 50 oder 60 Hz nominell</p>					

Temperatur, Widerstandstemperaturfühler

Temperatur, RTDs Grad oder % des Messwerts ^[1]							
Typ (α)	Bereich °C	Messen °C ^[2]			Quellen °C		Zulässiger Erregungsstrom ^[3]
		1 Jahr	2 Jahre	Quellenstrom	1 Jahr	2 Jahre	
100 Ω Pt(385)	-200 bis 100	0,07 °C	0,14 °C	1 mA	0,05 °C	0,10 °C	0,1 bis 10 mA
	100 bis 800	0,02 % + 0,05 °C	0,04 % + 0,10 °C		0,0125 % + 0,04 °C	0,025 % + 0,08 °C	
200 Ω Pt(385)	-200 bis 100	0,07 °C	0,14 °C	500 µA	0,06 °C	0,12 °C	0,1 bis 1 mA
	100 bis 630	0,02 % + 0,05 °C	0,04 % + 0,10 °C		0,017 % + 0,05 °C	0,034 % + 0,10 °C	
500 Ω Pt(385)	-200 bis 100	0,07 °C	0,14 °C	250 µA	0,06 °C	0,12 °C	0,1 bis 1 mA
	100 bis 630	0,02 % + 0,05 °C	0,04 % + 0,10 °C		0,017 % + 0,05 °C	0,034 % + 0,10 °C	
1000 Ω Pt(385)	-200 bis 100	0,07 °C	0,14 °C	150 µA	0,06 °C	0,12 °C	0,1 bis 1 mA
	100 bis 630	0,02 % + 0,05 °C	0,04 % + 0,10 °C		0,017 % + 0,05 °C	0,034 % + 0,10 °C	

Temperatur, RTDs							
Grad oder % des Messwerts ^[1]							
100 Ω Pt(3916)	-200 bis 100	0,07 °C	0,14 °C	1 mA	0,05 °C	0,10 °C	0,1 bis 10 mA
	100 bis 630	0,02 % + 0,05 °C	0,04 % + 0,10 °C		0,0125 % + 0,04 °C	0,025 % + 0,08 °C	
100 Ω Pt(3926)	-200 bis 100	0,08 °C	0,16 °C	1 mA	0,05 °C	0,10 °C	0,1 bis 10 mA
	100 bis 630	0,02 % + 0,06 °C	0,04 % + 0,12 °C		0,0125 % + 0,04 °C	0,025 % + 0,08 °C	
10 Ω Cu(427)	-100 bis 260	0,2 °C	0,4 °C	3 mA	0,2 °C	0,4 °C	1 bis 10 mA
120 Ω Ni(672)	-80 bis 260	0,1 °C	0,2 °C	1 mA	0,04 °C	0,08 °C	0,1 bis 10 mA

[1] Spezifikationen gelten bis k=3
Sensorungenauigkeit nicht berücksichtigt

[2] Für Zwei- und Dreileiter-RTD-Messungen: 0,4 °C zu den spezifizierten Werten addieren.
Auflösung: 0,01 °C mit Ausnahme von 0,1 °C bei 10 Ω Cu(427)
Temperaturkoeffizient: 0,01 °C/°C für MEASURE, 0,02 °C/°C (<18 °C oder >28 °C) für SOURCE

[3] Unterstützt gepulste Transmitter und SPSs mit Impulswiederholzeiten von 1 ms
RTD-Referenz:
Pt(385): IEC 60751, 2008
Pt(3916): JIS C 1604, 1981
Pt(3926), Cu(427), Ni(672): Minco Application Aid #18

Schleifenstrom

Leerlauf	Belasteter Stromkreis
26 V ±10 %	18 V Minimum bei 22 mA
Kurzschlussfest bis 25 mA Ausgangswiderstand: 250 Ω nominal	

